KRPZ

www.krpz.pl

# KSIĄŻKA PLACU ZABAW
# Nr: 1008/2018/PL

Książka placu zabaw przy:
Dzierżoniowska 7,
01-985 Warszawa

Właściciel placu zabaw: **Właściciel obiektu Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6

Książka placu zabaw zawiera: **Część B - Przeglądy i kontrole okresowe**




KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **B**

www.krpz.pl

# KSIĄŻKA PLACU ZABAW
# Nr: 1008/2018/PL
# Część B

*( Przeglądy i kontrole okresowe )*

zawiera:

I. Tabela przeglądów podstawowych / rocznych
II. Tabela przeglądów 5-letnich
III. Tabela kontroli funkcjonalnych
IV. Tabela kontroli regularnych
V. Raporty i załączniki z przeglądów okresowych

| | |
|---|---|
| Nazwa placu zabaw: | Plac zabaw przy kościele |
| Adres placu zabaw: | Dzierżoniowska 7,<br>01-985 Warszawa |
| Właściciel placu zabaw: | Właściciel obiektu Sp. z o.o.<br>05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6<br>tel.: +48 /22/ 721 05 24 kom.: +48 668 815 544 |
| Zarządca placu zabaw: | Utrzymanie Terenów Zielonych Sp. z o.o.<br>02-495 Konstancin Parcela, Bobrowiecka 15/63A<br>tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544<br>Osoba do kontaktu: Marek Wójcik<br>tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544 |
| Data powstania placu zabaw: | 23-04-2018 r. |
| Data założenia książki placu zabaw: | 16-02-2018 r. |






Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **B**

# I. Tabela przeglądów podstawowych / rocznych

*Aktualnie wybrany plan kontroli podstawowej:* co 12 miesięcy

Przeglądy: PODSTAWOWE

| Lp. | Przegląd wykonał | Firma | Data wykonania | Ważny do | Wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Kowalski | Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. | 04-10-2019 | 16-10-2020 | PR/01/2018 Stwierdzono usterki szczegóły **część B** *pkt* **V.** |

# II. Tabela przeglądów 5-letnich

**Przeglądy: 5 - LETNIE**

| Lp. | Przegląd wykonał | Firma | Data wykonania | Ważny do | Wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Kowalski | Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. | 04-10-2019 | 04-10-2024 | PR/01/2018 Stwierdzono usterki szczegóły **część B** *pkt* **V.** |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **B**

# III. Tabela kontroli funkcjonalnych

*Aktualnie wybrany plan kontroli funkcjonalnej:* **co 3 miesiące**

**Kontrole: FUNKCJONALNE**

| Lp. | Kontrole wykonał | Firma | Data wykonania | Ważny do | Wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **B**

# IV. Tabela kontroli regularnych

*Aktualnie wybrany plan kontroli regularnej:* **co 14 dni**

**Kontrole: REGULARNE**

| Lp. | Kontrole wykonał | Firma | Data wykonania | Ważny do | Wynik kontroli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Kowalski | Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. | 16-10-2019 | 30-10-2019 | KR/03/2019 Stwierdzono usterki szczegóły **część B** *pkt* **V.** |
| 2. | Krzysztof Kowalski | Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. | 11-03-2019 | 25-03-2019 | KR/02/2019 BRAK UWAG |
| 3. | Administrator Konta Demo | Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. | 12-02-2019 | 26-02-2019 | KR/01/2019 BRAK UWAG |
| 4. | Administrator Konta Demo | Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. | 05-07-2018 | 19-07-2018 | KR/01/2018 BRAK UWAG |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

# Kontrola REGULARNA nr: KR/03/2019

Wykonany dnia: 16-10-2019
Kontrolę wykonał: Krzysztof Kowalski tel.: /66/ 881 55 44
*Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.*
*Pocztowa 1/6, 05-082 Stare Babice*

Plac zabaw w bardzo dobrym stanie technicznym, naprawy wymaga jedynie mechanizm furtki który nie zamyka się prawidłowo, szczegóły w dalszej części raportu

## OCENA RYZYKA *(ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw)*

*Ogólny poziom ryzyka na placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 2 punktów )*
*Nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości wpływających na obniżenie bezpieczeństwa. Mało prawdopodobne ryzyko doznania urazów.*

## Elementy placu zabaw z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka:

*nie ma elementów z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka*

*W wyniku przeprowadzonej na placu zabaw kontroli regularnej stwierdzono:*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| Poziom nawierzchni<br>Poziom ryzyka:<br>BARDZO NISKI *( 1 punktów )* | PRAWIDŁOWY | Bez uwag |
| Czystość nawierzchni<br>Poziom ryzyka:<br>BRAK RYZYKA *( 1 punktów )* | czysta | Nie stwierdzono istotnych zanieczyszczeń nawierzchni. |
| Kompletność urządzeń<br>Poziom ryzyka:<br>BRAK RYZYKA *( 1 punktów )* | kompletne | Urządzenia są kompletne. Nie stwierdza się brakujących elementów, które wpływają na integralność konstrukcji/funkcjonalność urządzenia. |
| Fundamenty urządzeń<br>Poziom ryzyka:<br>BRAK RYZYKA *( 1 punktów )* | zasłonięte | Fundamenty znajdują się poniżej poziomu nawierzchni. Bez uwag |
| Zużycie urządzeń<br>Poziom ryzyka:<br>BRAK RYZYKA *( 1 punktów )* | w normie | Bez uwag |
| Inne nieprawidłowości<br>Poziom ryzyka:<br>BARDZO NISKI *( 5 punktów )*<br>*(zdjęcie: 1; 2)* | istotne nieprawidłowości | **Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka**<br>Furtka nie zamyka się prawidłowo, brak mechanizmu zamykającego. Zalecany montaż mechanizmu zamykającego. |

*Zdjęcie z kontroli regularnej KR/ 03/2019*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

# PRZEGLĄD PODSTAWOWY

## Nr: PR/01/2018

| | |
|---|---|
| Raport z przeglądu: | PODSTAWOWEGO / ROCZNEGO |
| Przegląd wykonano: | 04-10-2019 |
| Data ważności do: | 16-10-2020 |
| Przegląd wykonał: | Krzysztof Kowalski<br>Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.<br>Pocztowa 1/6, 05-082 Stare Babice |
| KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: | 1008/2018/PL |
| Adres placu zabaw: | Dzierżoniowska 7,<br>01-985 Warszawa |
| Właściciel placu zabaw: | Właściciel obiektu Sp. z o.o.<br>05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6<br>tel.: +48 /22/ 721 05 24 kom.: +48 668 815 544 |
| Zarządca placu zabaw: | Utrzymanie Terenów Zielonych Sp. z o.o.<br>02-495 Konstancin Parcela, Bobrowiecka 15/63A<br>tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544<br>Osoba do kontaktu: Marek Wójcik<br>tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544 |



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Przegląd PODSTAWOWY nr: PR/01/2018

## OPIS PRZEGLĄDU

Plac zabaw w bardzo dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie naprawy mechanizmu zamykającego furtkę wejściowej na plac zabaw. Szczegóły w dalszej części raportu.

## OCENA RYZYKA *(ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw)*

*Ogólny poziom ryzyka na placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów )*

*Nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości wpływających na obniżenie bezpieczeństwa. Mało prawdopodobne ryzyko doznania urazów.*

## Elementy placu zabaw z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka:

*nie ma elementów z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka*

## DODATKOWE PYTANIA

1. Czy obiekt posiada dokumentację, np. książkę obiektu zawierającą historię przeprowadzanych kontroli oraz dokumenty potwierdzające zgodność z Normą PN-EN 1176 i/lub PN-EN 16630 ?

   TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Obiekt posiada Książkę Placów Zabaw dokumentacja w niej zawarta jest kompletna.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

2. Czy dla obiektu wdrożono plan kontroli i konserwacji?

   TAK ~~NIE~~ Plac zabaw posiada plan kontroli i konserwacji.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

3. Czy dla obiektu wdrożono procedury postępowania na wypadek awarii, pożaru lub wypadku?

   TAK ~~NIE~~ Odpowiednie procedury są wprowadzone.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

4. Czy zalecenia wynikające z poprzednich kontroli zostały wypełnione?

   TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Tak, zalecenia zostały w pełni wykonane.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

5. Czy dojście do obiektu jest bezpieczne i drożne?

   TAK ~~NIE~~ Dojście do obiektu jest swobodne i bezpieczne. Nie stwierdza się nierówności nawierzchni takich jak wystające płyty chodnikowe, utrudniających poruszanie się.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

6. Czy teren obiektu jest prawidłowo odwodniony (np. brak większych zagłębień powodujących gromadzenie się wody - kałuże)?

   TAK ~~NIE~~ Obiekt jest prawidłowo odwodniony. Nie występują żadne skupiska wody.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

7. Czy w obrębie obiektu znajdują się niezabezpieczone zbiorniki z wodą, sadzawki, itp.? /ryzyko utopienia/

   NIE ~~TAK~~ W obrębie obiektu nie występują żadne niezabezpieczone zbiorniki wodne.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

8. Czy w obrębie obiektu znajdują się elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci np. studnie, betonowe murki lub głazy z ostrymi krawędziami itp.?

NIE ~~TAK~~ Obiekt wolny jest od elementów niebezpiecznych lub są one poprawnie zabezpieczone.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

9. Czy między urządzeniami zachowane są strefy bezpieczeństwa?

TAK ~~NIE~~ Rozmieszczenie urządzeń na placu zabaw uwzględnia wielkość ich stref bezpieczeństwa. Odległości pomiędzy sąsiadującymi urządzeniami są prawidłowe.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

10. Czy widoczne są oznaki wandalizmu (duże zaśmiecenie terenu, potłuczone szkła, połamane elementy itp.)?

NIE ~~TAK~~ Brak oznak wandalizmu na placu zabaw.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

11. Czy piasek w piaskownicy jest czysty (bez zanieczyszczeń zwierzęcych, potłuczonego szkła itp.)?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Nie stwierdza się wyżej wymienionych zanieczyszczeń i podobnych.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

12. Czy plac zabaw posiada dokumentację potwierdzającą wymianę piasku w piaskownicy?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Atest na piasek w posiadaniu zarządcy placu zabaw.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

13. Czy plac zabaw wyposażony jest w regulamin?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw wyposażony jest w regulamin.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

14. Czy na regulaminie umieszczony jest adres placu zabaw i numery telefonów alarmowych?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Na regulaminie umieszczone są wymagane informacje tj. minimum: adres placu zabaw, dane teleadresowe administratora, numery telefonów alarmowych.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

15. Czy plac zabaw jest ogrodzony?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Plac zabaw jest ogrodzony.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

16. Czy w ogrodzeniu występują ostre krawędzie/zakończenia powodujące ryzyko skaleczenia?

NIE ~~TAK~~ ~~NIE DOTYCZY~~ W ogrodzeniu nie występują ostre krawędzie

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

17. Czy furtka zamyka się w sposób prawidłowy?



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

~~TAK~~ NIE ~~NIE DOTYCZY~~ Furtka nie zamyka się prawidłowo, brak mechanizmu zamykającego. Zalecany montaż mechanizmu zamykającego.

Poziom ryzyka:
BARDZO NISKI *( 5 punktów )*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

18. Czy konstrukcja furtki i mechanizmu zamykającego stanowi zagrożenie?

NIE ~~TAK~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Konstrukcja i mechanizmy furtki nie stanowią zagrożenia.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

19. Czy plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

20. Czy plac zabaw wyposażony jest w ławki?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw został wyposażony w ławki.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

## Wykaz elementów podlegających przeglądowi

1. Huśtawka podwójna Eco
   nr kat.: 8003 WSU: 1.32 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
2. Karuzela z kierownicą
   nr kat.: 4002 WSU: 0.70 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
3. Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
   nr kat.: 8028 WSU: 1.50 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
4. Zestaw Romeo i Julia (Mod)
   nr kat.: 8025 (Mod) WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
5. Huśtawka Wagowa Yogi
   nr kat.: 8032 WSU: 0.98 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
6. Bujak sprężynowy "Koko"
   nr kat.: 0606 WSU: 0.00 m; Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
7. Piaskownica z bali
   nr kat.: brak numeru WSU: 0.30 m;
8. Domek "Lokomotywa"
   nr kat.: 4030 WSU: 0.75 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
9. Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
   nr kat.: 6028 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
10. Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
    nr kat.: 6028 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
11. Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
12. Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
13. Kosz na śmieci "Prestige"
    nr kat.: 6052 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
14. Tablica regulamin
    nr kat.: 8031 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
15. Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
16. Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 1

Nazwa: Huśtawka podwójna Eco
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Huśtawka wahadłowa
Nr katalogowy: 8003

**OCENA RYZYKA** *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| wypełnienia - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska huśtawkowe typ 1 - guma | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2) |
| siedziska huśtawkowe typ 2 - guma | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3) |
| łańcuchy - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 4; 5) |
| łożyska - łożysko bezobsługowe | Bez uwag | Bez uwag. |
| kotwy - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| Belka górna - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

| | | |
|---|---|---|
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.<br><br>(zdjęcie: 6) |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*




*Zdjęcie nr 6*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 2

Nazwa: Karuzela z kierownicą
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Karuzela
Nr katalogowy: 4002

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| wypełnienia - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| łożyska - łożysko bezobsługowe | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2) |
| podesty - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3) |
| elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 4; 5; 6) |
| fundament/fundamenty - fundament prefabrykowany malowanie powierzchniowe | Bez uwag | Bez uwag.Bez uwag. |
| inne elementy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag.Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Brak | Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.


KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 3

Nazwa: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw sprawnościowy
Nr katalogowy: 8028

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |
| kotwy - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| łączniki typ 1 - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| podest ścianki wspinaczkowej - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| kamienie wspinaczkowe - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| łączniki typ 2 - aluminium | Bez uwag | Bez uwag. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| elementy linowe - stal w oplocie | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2; 3; 4; 5) |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5




Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 4

Nazwa: Zestaw Romeo i Julia (Mod)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 8025 (Mod)

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| elementy metalowe typ 1 - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| wypełnienia typ 1 - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2) |
| wypełnienia typ 2 - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3) |
| zadaszenia typ 1 - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 4) |
| podesty typ 1 - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 5) |
| kotwy - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| zjazd ślizgu typ 1 - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 6) |
| burty ślizgu typ 1 - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

| | | |
|---|---|---|
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.<br><br>(zdjęcie: 7) |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B




*Zdjęcie nr 7*



*Zdjęcie nr 8*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 5

Nazwa: Huśtawka Wagowa Yogi
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Huśtawka wagowa
Nr katalogowy: 8032

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| wypełnienia - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| łożyska - łożysko bezobsługowe | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| chwyty - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| stopki - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3; 4) |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| sprężyny - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 5) |
| siedziska - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| Podstawa - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| belka - drewno klejone impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 6; 7) |
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.<br>(zdjęcie: 8) |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Inne uwagi - Brak uwag

Brak uwag

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*




*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



*Zdjęcie nr 7*




*Zdjęcie nr 8*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl




Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 6

Nazwa: Bujak sprężynowy "Koko"
Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
Typ elementu: Bujak sprężynowy
Nr katalogowy: 0606

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |
| wypełnienia - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| sprężyny - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2) |
| chwyty - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3) |
| stopki - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 4) |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 5) |
| elementy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.<br>(zdjęcie: 6) |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B


*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*




*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*




*Zdjęcie nr 6*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 7

Nazwa: Piaskownica z bali
Producent: brak danych
Typ elementu: Piaskownica
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| wypełnienia - sklejka malowanie powierzchniowe | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2) |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| ścianki piaskownicy - drewno rdzeniowe | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 3; 4; 5; 6) |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Brak | Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 8

Nazwa: Domek "Lokomotywa"
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 4030

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| słupy konstrukcyjne typ 1 - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2) |
| wypełnienia typ 1 - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| wypełnienia typ 2 - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag. |
| zadaszenia typ 1 - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 3) |
| podesty typ 1 - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 4) |
| śruby - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| tunel - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 5; 6) |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Brak | Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Inne uwagi - Brak uwag

Brak uwag


*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*




*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 9

Nazwa: **Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)**
Producent: **Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.**
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: 6028

**OCENA RYZYKA** *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* **BARDZO NISKI** *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| elementy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 10

Nazwa: Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: 6028

### OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| elementy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 11

Nazwa: Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od pi
Producent: brak danych
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru

### OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2) |
| elementy konstrukcyjne - żeliwo | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 12

Nazwa: Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia pia
Producent: brak danych
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru

### OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2) |
| elementy konstrukcyjne - żeliwo | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 13

Nazwa: Kosz na śmieci "Prestige"
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Kosz na śmieci
Nr katalogowy: 6052

**OCENA RYZYKA** *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| zadaszenie - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| podstawa - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| pojemnik - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 14

Nazwa: Tablica regulamin
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Tablica regulaminowa
Nr katalogowy: 8031

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag. |
| wypełnienia - sklejka laminowanie powierzchni | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| kotwy - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B




*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl




Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 15

Nazwa: Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe
Producent: brak danych
Typ elementu: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru

## OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| słupy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2; 3; 4; 5; 6) |
| wypełnienie ogrodzenia - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW


www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 16

Nazwa: Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
Producent: brak danych
Typ elementu: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru

### OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 5 punktów )*
*Prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów typu otarcia naskórka, drobne stłuczenia. Ze względu na mieszczące się w normie ryzyko doznania mało znaczących urazów poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie bardzo wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| słupy konstrukcyjne - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2; 3; 4; 5) |
| wypełnienie ogrodzenia - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Inne | Mechanizm zamykający furtki wejściowej na plac zabaw nie działa prawidłowo, wymagana naprawa.<br><br>(zdjęcie: 6; 7) |

*Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1




Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

# PRZEGLĄD 5 LETNI

## Nr: P5L/01/2018

| | |
|---|---|
| Raport z przeglądu: | 5 LETNIEGO |
| Przegląd wykonano: | 04-10-2019 |
| Data ważności do: | 04-10-2024 |
| Przegląd wykonał: | Krzysztof Kowalski<br>Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.<br>Pocztowa 1/6, 05-082 Stare Babice |
| KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: | 1008/2018/PL |
| Adres placu zabaw: | Dzierżoniowska 7,<br>01-985 Warszawa |
| Właściciel placu zabaw: | Właściciel obiektu Sp. z o.o.<br>05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6<br>tel.: +48 /22/ 721 05 24 kom.: +48 668 815 544 |
| Zarządca placu zabaw: | Utrzymanie Terenów Zielonych Sp. z o.o.<br>02-495 Konstancin Parcela, Bobrowiecka 15/63A<br>tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544<br>Osoba do kontaktu: Marek Wójcik<br>tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544 |



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Przegląd 5 LETNI nr: P5L/01/2018

## OPIS PRZEGLĄDU

Plac zabaw w bardzo dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie naprawy mechanizmu zamykającego furtkę wejściowej na plac zabaw. Szczegóły w dalszej części raportu.

## OCENA RYZYKA *(ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw)*

*Ogólny poziom ryzyka na placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów )*

*Nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości wpływających na obniżenie bezpieczeństwa. Mało prawdopodobne ryzyko doznania urazów.*

## Elementy placu zabaw z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka:

*nie ma elementów z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka*

## DODATKOWE PYTANIA

1. Czy obiekt posiada dokumentację, np. książkę obiektu zawierającą historię przeprowadzanych kontroli oraz dokumenty potwierdzające zgodność z Normą PN-EN 1176 i/lub PN-EN 16630 ?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Obiekt posiada Książkę Placów Zabaw dokumentacja w niej zawarta jest kompletna.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

2. Czy dla obiektu wdrożono plan kontroli i konserwacji?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw posiada plan kontroli i konserwacji.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

3. Czy dla obiektu wdrożono procedury postępowania na wypadek awarii, pożaru lub wypadku?

TAK ~~NIE~~ Odpowiednie procedury są wprowadzone.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

4. Czy zalecenia wynikające z poprzednich kontroli zostały wypełnione?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Tak, zalecenia zostały w pełni wykonane.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

5. Czy dojście do obiektu jest bezpieczne i drożne?

TAK ~~NIE~~ Dojście do obiektu jest swobodne i bezpieczne. Nie stwierdza się nierówności nawierzchni takich jak wystające płyty chodnikowe, utrudniających poruszanie się.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

6. Czy teren obiektu jest prawidłowo odwodniony (np. brak większych zagłębień powodujących gromadzenie się wody - kałuże)?

TAK ~~NIE~~ Obiekt jest prawidłowo odwodniony. Nie występują żadne skupiska wody.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

7. Czy w obrębie obiektu znajdują się niezabezpieczone zbiorniki z wodą, sadzawki, itp.? /ryzyko utopienia/

NIE ~~TAK~~ W obrębie obiektu nie występują żadne niezabezpieczone zbiorniki wodne.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

8. Czy w obrębie obiektu znajdują się elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci np. studnie, betonowe murki lub głazy z ostrymi krawędziami itp.?

NIE ~~TAK~~ Obiekt wolny jest od elementów niebezpiecznych lub są one poprawnie zabezpieczone.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

9. Czy między urządzeniami zachowane są strefy bezpieczeństwa?

TAK ~~NIE~~ Rozmieszczenie urządzeń na placu zabaw uwzględnia wielkość ich stref bezpieczeństwa. Odległości pomiędzy sąsiadującymi urządzeniami są prawidłowe.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

10. Czy widoczne są oznaki wandalizmu (duże zaśmiecenie terenu, potłuczone szkła, połamane elementy itp.)?

NIE ~~TAK~~ Brak oznak wandalizmu na placu zabaw.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

11. Czy piasek w piaskownicy jest czysty (bez zanieczyszczeń zwierzęcych, potłuczonego szkła itp.)?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Nie stwierdza się wyżej wymienionych zanieczyszczeń i podobnych.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

12. Czy plac zabaw posiada dokumentację potwierdzającą wymianę piasku w piaskownicy?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Atest na piasek w posiadaniu zarządcy placu zabaw.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

13. Czy plac zabaw wyposażony jest w regulamin?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw wyposażony jest w regulamin.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

14. Czy na regulaminie umieszczony jest adres placu zabaw i numery telefonów alarmowych?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Na regulaminie umieszczone są wymagane informacje tj. minimum: adres placu zabaw, dane teleadresowe administratora, numery telefonów alarmowych.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

15. Czy plac zabaw jest ogrodzony?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Plac zabaw jest ogrodzony.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

16. Czy w ogrodzeniu występują ostre krawędzie/zakończenia powodujące ryzyko skaleczenia?

NIE ~~TAK~~ ~~NIE DOTYCZY~~ W ogrodzeniu nie występują ostre krawędzie

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

17. Czy furtka zamyka się w sposób prawidłowy?



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

~~TAK~~ NIE ~~NIE DOTYCZY~~ Furtka nie zamyka się prawidłowo, brak mechanizmu zamykającego. Zalecany montaż mechanizmu zamykającego.

Poziom ryzyka:
BARDZO NISKI *( 5 punktów )*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

18. Czy konstrukcja furtki i mechanizmu zamykającego stanowi zagrożenie?

NIE ~~TAK~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Konstrukcja i mechanizmy furtki nie stanowią zagrożenia.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

19. Czy plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

20. Czy plac zabaw wyposażony jest w ławki?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw został wyposażony w ławki.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

## Wykaz elementów podlegających przeglądowi

1. Huśtawka podwójna Eco
   nr kat.: 8003 WSU: 1.32 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
2. Karuzela z kierownicą
   nr kat.: 4002 WSU: 0.70 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
3. Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
   nr kat.: 8028 WSU: 1.50 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
4. Zestaw Romeo i Julia (Mod)
   nr kat.: 8025 (Mod) WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
5. Huśtawka Wagowa Yogi
   nr kat.: 8032 WSU: 0.98 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
6. Bujak sprężynowy "Koko"
   nr kat.: 0606 WSU: 0.00 m; Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
7. Piaskownica z bali
   nr kat.: brak numeru WSU: 0.30 m;
8. Domek "Lokomotywa"
   nr kat.: 4030 WSU: 0.75 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
9. Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
   nr kat.: 6028 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
10. Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
    nr kat.: 6028 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
11. Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
12. Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
13. Kosz na śmieci "Prestige"
    nr kat.: 6052 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
14. Tablica regulamin
    nr kat.: 8031 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
15. Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
16. Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 1

Nazwa: Huśtawka podwójna Eco
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Huśtawka wahadłowa
Nr katalogowy: 8003

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| łożyska - łożysko bezobsługowe | Bez uwag | Bez uwag. |
| kotwy - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| Belka górna - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.<br><br>(zdjęcie: 1) |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |
| słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 2) |
| wypełnienia - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska huśtawkowe typ 1 - guma | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 3) |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

| | | |
|---|---|---|
| siedziska huśtawkowe typ 2 - guma | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 4) |
| łańcuchy - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 5; 6) |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*




*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 2

Nazwa: Karuzela z kierownicą
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Karuzela
Nr katalogowy: 4002

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| wypełnienia - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| łożyska - łożysko bezobsługowe | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2) |
| podesty - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3) |
| elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 4; 5; 6) |
| fundament/fundamenty - fundament prefabrykowany malowanie powierzchniowe | Bez uwag | Bez uwag.Bez uwag. |
| inne elementy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag.Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Brak | Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.


KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 3

Nazwa: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw sprawnościowy
Nr katalogowy: 8028

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| kotwy - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| łączniki typ 1 - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| podest ścianki wspinaczkowej - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| kamienie wspinaczkowe - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| łączniki typ 2 - aluminium | Bez uwag | Bez uwag. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| elementy linowe - stal w oplocie | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2; 3; 4; 5) |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5




Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 4

Nazwa: Zestaw Romeo i Julia (Mod)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 8025 (Mod)

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| elementy metalowe typ 1 - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| wypełnienia typ 1 - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2) |
| wypełnienia typ 2 - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3) |
| zadaszenia typ 1 - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 4) |
| podesty typ 1 - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 5) |
| kotwy - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| zjazd ślizgu typ 1 - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 6) |
| burty ślizgu typ 1 - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

| | | |
|---|---|---|
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.<br><br>(zdjęcie: 7) |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B




*Zdjęcie nr 7*



*Zdjęcie nr 8*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 5

Nazwa: Huśtawka Wagowa Yogi
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Huśtawka wagowa
Nr katalogowy: 8032

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| wypełnienia - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| łożyska - łożysko bezobsługowe | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| chwyty - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| stopki - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3; 4) |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| sprężyny - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 5) |
| siedziska - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| Podstawa - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| belka - drewno klejone impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 6; 7) |
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.<br>(zdjęcie: 8) |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*




*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



*Zdjęcie nr 7*




*Zdjęcie nr 8*


KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 6

Nazwa: Bujak sprężynowy "Koko"
Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
Typ elementu: Bujak sprężynowy
Nr katalogowy: 0606

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| wypełnienia - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1) |
| sprężyny - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 2) |
| chwyty - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 3) |
| stopki - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 4) |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 5) |
| elementy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.<br>(zdjęcie: 6) |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B


*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*




*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*




*Zdjęcie nr 6*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 7

Nazwa: Piaskownica z bali
Producent: brak danych
Typ elementu: Piaskownica
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| wypełnienia - sklejka malowanie powierzchniowe | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2) |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| ścianki piaskownicy - drewno rdzeniowe | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 3; 4; 5; 6) |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Brak | Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 8

Nazwa: Domek "Lokomotywa"
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 4030

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| słupy konstrukcyjne typ 1 - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2) |
| wypełnienia typ 1 - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| wypełnienia typ 2 - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag. |
| zadaszenia typ 1 - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 3) |
| podesty typ 1 - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 4) |
| śruby - stal nierdzewna | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| tunel - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 5; 6) |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Brak | Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Inne uwagi - Brak uwag

Brak uwag


*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*




*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



*Zdjęcie nr 3*



*Zdjęcie nr 4*



*Zdjęcie nr 5*



*Zdjęcie nr 6*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 9

Nazwa: **Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)**
Producent: **Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.**
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: **6028**

### OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| elementy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 10

Nazwa: Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: 6028

### OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - płyta HPL | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| elementy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 11

Nazwa: Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od pi
Producent: brak danych
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru

## OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2) |
| elementy konstrukcyjne - żeliwo | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



### Karta przeglądu elementu wyposażenia 12

Nazwa: Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia pia
Producent: brak danych
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru

### OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2) |
| elementy konstrukcyjne - żeliwo | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 13

Nazwa: Kosz na śmieci "Prestige"
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Kosz na śmieci
Nr katalogowy: 6052

**OCENA RYZYKA** *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| zadaszenie - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| podstawa - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| pojemnik - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Jest - bez uwag | Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 14

Nazwa: Tablica regulamin
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Tablica regulaminowa
Nr katalogowy: 8031

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |
| słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo | Bez uwag | Bez uwag. |
| wypełnienia - sklejka laminowanie powierzchni | Bez uwag | Bez uwag.<br>(zdjęcie: 1; 2) |
| kotwy - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - płyta HDPE | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B




*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl




Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 15

Nazwa: Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe
Producent: brak danych
Typ elementu: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru

## OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 1 punktów ) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| słupy konstrukcyjne - stal | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2; 3; 4; 5; 6) |
| wypełnienie ogrodzenia - stal | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Brak uwag | Brak uwag |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*



*Zdjęcie nr 1*



*Zdjęcie nr 2*



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW


www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

**V.** Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



## Karta przeglądu elementu wyposażenia 16

Nazwa: Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
Producent: brak danych
Typ elementu: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru

### OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*

*Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:* BARDZO NISKI *( 5 punktów )*
*Prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów typu otarcia naskórka, drobne stłuczenia. Ze względu na mieszczące się w normie ryzyko doznania mało znaczących urazów poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie bardzo wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.*

| Element kontrolowany | Stan | Wynik kontroli / Uwagi |
|---|---|---|
| słupy konstrukcyjne - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag.<br><br>(zdjęcie: 1; 2; 3; 4; 5) |
| wypełnienie ogrodzenia - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne | Bez uwag | Bez uwag. |
| śruby - stal ocynk | Bez uwag | Bez uwag. |
| fundament/fundamenty - fundament wylewany | Bez uwag | Bez uwag. |
| Tabliczka znamionowa - | Nie dotyczny | Tabliczka znamionowa nie jest wymagana. |
| Stan nawierzchni - | W normie | Poziom nawierzchni w normie. |
| Inne uwagi - | Inne | Mechanizm zamykający furtki wejściowej na plac zabaw nie działa prawidłowo, wymagana naprawa.<br><br>(zdjęcie: 6; 7) |

*Zdjęcie z przeglądu / 01/2018*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

## V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1




Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl



Dokument wygenerowany dnia 10-02-20 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.