KRPZ

www.krpz.pl

KSIĄŻKA PLACU ZABAW
Nr: 1008/2018/PL

Książka placu zabaw przy:
Dzierżoniowska 7,
01-985 Warszawa

Właściciel placu zabaw: **Właściciel obiektu Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6

Książka placu zabaw zawiera: Część **A** - Dokumentacja placu zabaw
Część **B** - Przeglądy i kontrole okresowe

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument zgodny Norma PN-EN 1176:2017 KRPZ

Część A

KRPZ

www.krpz.pl

KSIĄŻKA PLACU ZABAW
Nr: 1008/2018/PL
Część A

(Dokumentacja placu zabaw)

zawiera:

I. Plan placu zabaw
II. Wykaz elementów wyposażenia placu zabaw
III. Karty informacyjne elementów wyposażenia placu zabaw wraz z załącznikami
IV. Plan kontroli i konserwacji placu zabaw
V. Procedura postępowania w razie pożaru, awarii lub wypadku

Nazwa placu zabaw:	Plac zabaw przy kościele
Adres placu zabaw:	Dzierżoniowska 7, 01-985 Warszawa
Właściciel placu zabaw:	Właściciel obiektu Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6 tel.: +48 /22/ 721 05 24 kom.: +48 668 815 544
Zarządca placu zabaw:	Utrzymanie Terenów Zielonych Sp. z o.o. 02-495 Konstancin Parcela, Bobrowiecka 15/63A tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544 Osoba do kontaktu: Marek Wójcik tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544
Data powstania placu zabaw:	23-04-2018 r.
Data założenia książki placu zabaw:	16-02-2018 r.

Dokument zgodny Norma PN-EN 1176:2017 KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Część **A**

I. Plan placu zabaw

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 1/29-04-2018 r.

1. Huśtawka podwójna Eco
2. Karuzela z kierownicą
3. Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
4. Zestaw Romeo i Julia (Mod)
5. Huśtawka Wagowa Yogi
6. Bujak sprężynowy "Koko"
7. Piaskownica z bali
8. Domek "Lokomotywa"
9. Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
10. Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
11. Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)
12. Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)
13. Kosz na śmieci "Prestige"
14. Tablica regulamin
15. Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka
16. Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 1 z 1)



KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

II. Wykaz urządzeń wyposażenia placu zabaw

1. Huśtawka podwójna Eco
   nr kat.: 8003 WSU: 1.32 m Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
2. Karuzela z kierownicą
   nr kat.: 4002 WSU: 0.70 m Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
3. Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
   nr kat.: 8028 WSU: 1.50 m Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
4. Zestaw Romeo i Julia (Mod)
   nr kat.: 8025 (Mod) Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
5. Huśtawka Wagowa Yogi
   nr kat.: 8032 WSU: 0.98 m Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
6. Bujak sprężynowy "Koko"
   nr kat.: 0606 Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
7. Piaskownica z bali
   nr kat.: brak numeru WSU: 0.30 m
8. Domek "Lokomotywa"
   nr kat.: 4030 WSU: 0.75 m Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
9. Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
   nr kat.: 6028 Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
10. Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
    nr kat.: 6028 Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
11. Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru
12. Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru
13. Kosz na śmieci "Prestige"
    nr kat.: 6052 Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
14. Tablica regulamin
    nr kat.: 8031 Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
15. Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka
    nr kat.: brak numeru
16. Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
    nr kat.: brak numeru

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 1 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: **Huśtawka podwójna Eco**

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Huśtawka wahadłowa
Nr katalogowy: 8003
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.
Certyfikat: dołączono

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *słupy konstrukcyjne - drewno klejone*
2. *wypełnienia - płyta HDPE*
3. *siedziska huśtawkowe typ 1 - guma*
4. *siedziska huśtawkowe typ 2 - guma*
5. *łańcuchy - stal nierdzewna*
6. *łożyska - łożysko*
7. *kotwy - stal*
8. *zaślepki na słupy - płyta HDPE*
9. *śruby - stal*
10. *Belka górna - stal*
11. *zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne*
12. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 1,32 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Poliuretanowa - lana

Załączone dokumenty

1. *Certyfikat Huśtawka podwójna Eco 8003, 8004, 8005*
2. *Huśtawka Podwójna Eco 8003 - Karta techniczna*
3. *Certyfikat na nawierzchnie poliuretanową 40mm*
4. *Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - Atest PZH*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat

Załącznik do karty informacyjnej elementu 1
Nazwa elementu: Huśtawka podwójna Eco
Nr katalogowy: 8003

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

CERTYFIKAT

nr: TM 62000754 016

TÜVRheinland CERTIFIED

Właściciel licencji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Numer projektu
26201227 001

Nasze oznaczenie
39039878

Termin ważności certyfikatu
od 24.05.2016 do 23.05.2019

Podstawa oceny
PN-EN 1176-1:2009
PN-EN 1176-2:2009

Program certyfikacji PCWU-5

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

Model:	8003	8004	8005
Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]:	197 x 345 x 251	226 x 197 x 251	296 x 197 x 251
Typ huśtawki:	podwójna	pojedyncza	pojedyncza
Typ siedziska:	kubełkowe i płaskie	płaskie	koszyczkowe
Grupa wiekowa [lat]:	1 – 12	3 - 12	3 - 12
Główny materiał konstrukcyjny:	drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo	drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo	drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo
Wizualizacja:			

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Warszawa, 24.05.2016

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana
www.tuv.com
ID 0000033275

PCA Polskie Centrum Akredytacji CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 141

TÜVRheinland® Precisely Right.
www.tuv.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 1
Nazwa elementu: Huśtawka podwójna Eco
Nr katalogowy: 8003

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Huśtawka Podwójna Eco *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8003**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Rama huśtawki
2. Siedzisko deseczka
3. Siedzisko kubełek

Widok (1)

Widok z góry

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	23 m^2	Obwód strefy bezpieczeństwa:	22 mb
Maksymalna wysokość upadku:	1.32 m	Wysokość całkowita urządzenia:	2.51 m
Szerokość urządzenia:	1.97 m	Długość urządzenia:	3.45 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa:	3.07 m	Długość strefy bezpieczeństwa:	7.5 m

Opis:

Huśtawka Podwójna Eco jest propozycją wykonaną z myślą o każdej grupie wiekowej użytkowników placów zabaw. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są łożyskowane gwarantując bezgłośną i długotrwałą pracę urządzenia. Dzięki modułowemu systemowi, poprzez odpowiedni dobór siedzisk, można dostosować podwójną huśtawkę do różnych grup wiekowych. Huśtawki stanowią integralną część większości placów zabaw i należą do ulubionych zabawek ich użytkowników.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjezdzalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Strona 1 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka Podwójna Eco *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8003**

Strona 2 z 2

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymiprofesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

Zawiesia huśtawek - Zawiesia wykonane zostały ze stali nierdzewnej najwyższej jakości. Elementy mocujące są łożyskowane, by zapewnić bezszelestną i długotrwałą pracę. Siedziska huśtawek wykonane z elementów gumowych najwyższej jakości, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków atmosferycznych.

Strona 2 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KARTA TECHNICZNA

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat nawierzchnii

Załącznik do karty informacyjnej elementu 1
Nazwa elementu: Huśtawka podwójna Eco
Nr katalogowy: 8003

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa i adres producenta: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa wyrobu: Nawierzchnia na place zabaw

Typ (odmiany): TETRAPUR PZ 4

Parametry techniczne:

Parametry	TETRAPUR PZ 4
Krytyczna wysokość upadku [m] dla HIC=1000	1,5
Grubość nawierzchni [mm]	40

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono poprzez zgodność z normami:
PN-EN 1177:2009

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0606/RM/15

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
– Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC" Sp. z o.o. Laboratorium LABOREx. Sprawozdanie z badań nr 1/LL/339/2015/A. Gliwice, 11.12.2015 r.

Program certyfikacji wyrobu: OBAC/PC-1a

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest ważny w okresie od 14.12.2015 do 13.12.2018. Właściciel certyfikatu ma prawo do oświadczania zgodności wyłącznie dla wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory). Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC" w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY – Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. – AC 099

Kierownik
Jednostki Certyfikującej
mgr Piotr Tarnawski

Gliwice, 14 grudnia 2015 r.

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 1 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

1. Dokumentacja:
1.1. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni TETRAPUR PZ.
1.2. Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 4.

2. Warunki stosowania wyrobu:
2.1. Przedmiotową nawierzchnię TETRAPUR PZ 4 należy eksploatować zgodnie z wytycznymi producenta z uwzględnieniem wyznaczonej krytycznej wysokości upadku.
2.2. Materiały stosowane do produkcji nawierzchni TETRAPR PZ 4 muszą być zgodne z dokumentacją producenta przedstawioną do certyfikacji.
2.3. Nawierzchnia TETRAPUR PZ 4 powinna być instalowana, kontrolowana i konserwowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
AC 099

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 2 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest/deklaracja zgodności nawierzchni

Załącznik do karty informacyjnej elementu 1
Nazwa elementu: Huśtawka podwójna Eco
Nr katalogowy: 8003

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1 *Skan dokumentu (strona 1 z 2)*

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0357/02/2014
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Granulat SBR z recyklingu opon i gumy technicznej**

Zawierający / containing: granulat SBR

Przeznaczony do / destined: budowy sportowych nawierzchni syntetycznych na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wytwórca / producer:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-05-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 maja 2014
The date of issue of the certificate: 19th May 2014

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0558/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **TETRAPUR PZ**

Zawierający / containing: granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (Geyer & Hosaja Sp. z o.o.), granulat SBR z recyklingu (Recykl Organizacja Odzysku S.A.), lepiszcze PU zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego wykonywania nawierzchni otwartych placów zabaw

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2016
The date of issue of the certificate: 10th June 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gaubov S.
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 2 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Karuzela z kierownicą

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Karuzela
Nr katalogowy: 4002
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.
Certyfikat: dołączono

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *wypełnienia - płyta HPL*
2. *łożyska - łożysko*
3. *śruby - stal nierdzewna*
4. *siedziska - płyta HPL*
5. *podesty - płyta HPL*
6. *elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna*
7. *fundament/fundamenty - fundament prefabrykowany*
8. *inne elementy konstrukcyjne - stal*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,70 m

Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Poliuretanowa - lana

Załączone dokumenty

1. *Certyfikat Karuzela z kierownicą 4002 i 4003*
2. *Karuzela z Kierownicą 4002 - karta techniczna*
3. *Certyfikat na nawierzchnie poliuretanową 40mm*
4. *Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - Atest PZH*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat

Załącznik do karty informacyjnej elementu 2
Nazwa elementu: Karuzela z kierownicą
Nr katalogowy: 4002

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

CERTYFIKAT

nr: TM 62000798 008

Właściciel licencji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Numer projektu
26201718 001

Nasze oznaczenie
39045571

Termin ważności certyfikatu
od 13.04.2017 do 12.04.2020

Podstawa oceny
PN-EN 1176-1:2009 PN-EN 1176-5:2009

Program certyfikacji PCWU-5

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

Model:	4002	4003
Grupa wiekowa [lat]:	3 - 12	3 - 12
Wymiary dł. x szer. x wys. ca. [cm]:	150 x 150 x 70	122 x 122 x 69
Główny materiał konstrukcji:	stal cynkowana, malowana proszkowo, rury nierdzewne, płyta HPL	

Wizualizacja:



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com

Warszawa, 13.04.2017

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com

Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana
www.tuv.com
ID 0000033275

AC 141

TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część A

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 2
Nazwa elementu: Karuzela z kierownicą
Nr katalogowy: 4002

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Karuzela z Kierownicą *Metal standard*

nr kat.: **AV/4002**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:
1. Karuzela z kierownicą

Widok (1)



Widok z góry

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	24 m^2	Obwód strefy bezpieczeństwa:	18 mb
Maksymalna wysokość upadku:	0.7 m	Wysokość całkowita urządzenia:	0.7 m
Szerokość urządzenia:	1.5 m	Długość urządzenia:	1.5 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa:	5.5 m	Długość strefy bezpieczeństwa:	5.5 m

Opis:
Karuzela z kierownicą uczy współdziałania i gwarantuje emocje podczas zabawy. Urządzenie wprowadzane jest w ruch siłą mięśni ramion poprzez obracanie kierownicą. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają

Strona 1 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Karuzela z Kierownicą *Metal standard*

nr kat.: **AV/4002**

rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa.

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KARTA EDUKACYJNA

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat nawierzchnii

Załącznik do karty informacyjnej elementu 2
Nazwa elementu: Karuzela z kierownicą
Nr katalogowy: 4002

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

OBAC

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa i adres producenta: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa wyrobu: Nawierzchnia na place zabaw

Typ (odmiany): TETRAPUR PZ 4

Parametry techniczne:

Parametry	TETRAPUR PZ 4
Krytyczna wysokość upadku [m] dla HIC=1000	1,5
Grubość nawierzchni [mm]	40

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono poprzez zgodność z normami:
PN-EN 1177:2009

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0606/RM/15

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
– Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC" Sp. z o.o. Laboratorium LABOREx. Sprawozdanie z badań nr 1/LL/339/2015/A. Gliwice, 11.12.2015 r.

Program certyfikacji wyrobu: OBAC/PC-1a

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest ważny w okresie od 14.12.2015 do 13.12.2018. Właściciel certyfikatu ma prawo do oświadczania zgodności wyłącznie dla wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory). Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC" w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY – Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. – AC 099

Kierownik
Jednostki Certyfikującej
mgr Piotr Tarnawski

Gliwice, 14 grudnia 2015 r.

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 1 z 2

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

1. Dokumentacja:
1.1. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni TETRAPUR PZ.
1.2. Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 4.

2. Warunki stosowania wyrobu:
2.1. Przedmiotową nawierzchnię TETRAPUR PZ 4 należy eksploatować zgodnie z wytycznymi producenta z uwzględnieniem wyznaczonej krytycznej wysokości upadku.
2.2. Materiały stosowane do produkcji nawierzchni TETRAPR PZ 4 muszą być zgodne z dokumentacją producenta przedstawioną do certyfikacji.
2.3. Nawierzchnia TETRAPUR PZ 4 powinna być instalowana, kontrolowana i konserwowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
AC 099

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 2 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest/deklaracja zgodności nawierzchni

Załącznik do karty informacyjnej elementu 2
Nazwa elementu: Karuzela z kierownicą
Nr katalogowy: 4002

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1 *Skan dokumentu (strona 1 z 2)*

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0357/02/2014
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Granulat SBR z recyklingu opon i gumy technicznej**

Zawierający / containing: granulat SBR

Przeznaczony do / destined: budowy sportowych nawierzchni syntetycznych na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wytwórca / producer:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-05-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 maja 2014
The date of issue of the certificate: 19th May 2014

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0558/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **TETRAPUR PZ**

Zawierający / containing: granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (Geyer & Hosaja Sp. z o.o.), granulat SBR z recyklingu (Recykl Organizacja Odzysku S.A.), lepiszcze PU zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego wykonywania nawierzchni otwartych placów zabaw

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2016
The date of issue of the certificate: 10th June 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gaubov S.
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 3 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Zestaw sprawnościowy
Nr katalogowy: 8028
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.
Certyfikat: dołączono

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *kotwy - stal*
2. *łączniki typ 1 - tworzywo sztuczne*
3. *zaślepki na słupy - płyta HDPE*
4. *śruby - stal*
5. *zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne*
6. *podest ścianki wspinaczkowej - płyta HPL*
7. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*
8. *słupy konstrukcyjne - drewno klejone*
9. *elementy linowe - stal w oplocie*
10. *elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna*
11. *kamienie wspinaczkowe - tworzywo sztuczne*
12. *łączniki typ 2 - aluminium*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 1,50 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Poliuretanowa - lana

Załączone dokumenty

1. *Sześciokąt Wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco 8028*
2. *Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco 8027 - karta techniczna*
3. *Certyfikat na nawierzchnie poliuretanową 40mm*
4. *Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - Atest PZH*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat

Załącznik do karty informacyjnej elementu 3
Nazwa elementu: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
Nr katalogowy: 8028

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

CERTYFIKAT

nr: TM 62000809 019

Właściciel licencji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Numer projektu
26201719 001

Nasze oznaczenie
39045570

Termin ważności certyfikatu
od 03.07.2017 do 02.07.2020

Podstawa oceny
PN-EN 1176-1:2009

Program certyfikacji PCWU-5

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

Model:	4076	7044	7052	8028	9107
Grupa wiekowa [lat]	3-12	1-8	1-8	3-12	3-14
Wymiary dł. x szer. x wys. ca. cm]:	465 x 241 x 328	337 x 255 x 160	335 x 185 x 181	245 x 280 x 160	640 x 738 x 97
Podstawowe elementy składowe:	podesty, siatka, ślizg strażacki	panele edukacyjne	tunel, panele edukacyjne	siatka, ścianka wspinaczkowa	trampolina, siatka
Główny materiał konstrukcji:	stal nierdzewna, płyta HPL, płyta HDPE			drewno klejone, liny polipropylenowe	lina polipropylenowa, stal cynkowana malowana proszkowo

Wizualizacja

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Warszawa, 03.07.2017

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana
www.tuv.com
ID 0000033275

PCA Polskie Centrum Akredytacji Certyfikacja Wyrobów
AC 141

TÜVRheinland® Precisely Right.
www.tuv.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 3
Nazwa elementu: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
Nr katalogowy: 8028

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1 *Skan dokumentu (strona 1 z 2)*

playtime group bezpieczne place zabaw www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Małpi Gaj Eco *Drewno premium* nr kat.: **AV/8028**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Ściana linowa
2. Drabina linowa
3. Lina wspinaczkowa
4. Chwyty
5. Drążki do akrobacji
6. Ścianka wspinaczkowa
7. Pozioma płaszczyzna linowa

Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	25 m^2	Obwód strefy bezpieczeństwa:	18 mb
Maksymalna wysokość upadku:	1.5 m	Wysokość całkowita urządzenia:	1.6 m
Szerokość urządzenia:	2.45 m	Długość urządzenia:	2.8 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa:	5.46 m	Długość strefy bezpieczeństwa:	5.8 m

Opis:

Małpi Gaj Eco to wyśmienite miejsce spędzania wolnego czasu dla dzieci, które kochają gimnastykę. Umożliwia wspinaczkę po ściance linowej lub ściance z bezpiecznymi kamieniami wspinaczkowymi, podciąganie na pochwytach do akrobacji oraz wdrapywanie się po linie i drabince na bezpieczną wysokość 1,5 metra. Niewątpliwie największym wyzwaniem;) dla niestrudzonych wpinaczy jest pozioma sieć linowa rozpięta między sześcioma słupami konstrukcyjnymi.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Strona 1 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Małpi Gaj Eco *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8028**

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa.

Liny - Liny stylonowe jeżeli występują są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymiprofesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

Stal nierdzewna - Wszystkie elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i poprzeczki zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdzalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KARTA TECHNICZNA

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat nawierzchnii

Załącznik do karty informacyjnej elementu 3
Nazwa elementu: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
Nr katalogowy: 8028

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa i adres producenta: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa wyrobu: Nawierzchnia na place zabaw

Typ (odmiany): TETRAPUR PZ 4

Parametry techniczne:

Parametry	TETRAPUR PZ 4
Krytyczna wysokość upadku [m] dla HIC=1000	1,5
Grubość nawierzchni [mm]	40

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono poprzez zgodność z normami:
PN-EN 1177:2009

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0606/RM/15

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
– Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC" Sp. z o.o. Laboratorium LABOREx. Sprawozdanie z badań nr 1/LL/339/2015/A. Gliwice, 11.12.2015 r.

Program certyfikacji wyrobu: OBAC/PC-1a

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest ważny w okresie od 14.12.2015 do 13.12.2018. Właściciel certyfikatu ma prawo do oświadczania zgodności wyłącznie dla wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory). Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC" w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY – Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. – AC 099

Kierownik
Jednostki Certyfikującej
mgr Piotr Tarnawski

Gliwice, 14 grudnia 2015 r.

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 1 z 2

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

1. Dokumentacja:
1.1. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni TETRAPUR PZ.
1.2. Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 4.

2. Warunki stosowania wyrobu:
2.1. Przedmiotową nawierzchnię TETRAPUR PZ 4 należy eksploatować zgodnie z wytycznymi producenta z uwzględnieniem wyznaczonej krytycznej wysokości upadku.
2.2. Materiały stosowane do produkcji nawierzchni TETRAPR PZ 4 muszą być zgodne z dokumentacją producenta przedstawioną do certyfikacji.
2.3. Nawierzchnia TETRAPUR PZ 4 powinna być instalowana, kontrolowana i konserwowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY – Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. – AC 099

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 2 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest/deklaracja zgodności nawierzchni

Załącznik do karty informacyjnej elementu 3
Nazwa elementu: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
Nr katalogowy: 8028

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1 *Skan dokumentu (strona 1 z 2)*

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0357/02/2014
ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Granulat SBR z recyklingu opon i gumy technicznej**

Zawierający / containing: granulat SBR

Przeznaczony do / destined: budowy sportowych nawierzchni syntetycznych na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wytwórca / producer:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-05-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 maja 2014
The date of issue of the certificate: 19th May 2014

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0558/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **TETRAPUR PZ**

Zawierający / containing: granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (Geyer & Hosaja Sp. z o.o.), granulat SBR z recyklingu (Recykl Organizacja Odzysku S.A.), lepiszcze PU zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego wykonywania nawierzchni otwartych placów zabaw

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2016
The date of issue of the certificate: 10th June 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gaubov S.
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 4 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Kowalski; Data: 04-10-2019 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Zestaw Romeo i Julia (Mod)

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 8025 (Mod)
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.
Certyfikat: dołączono

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *elementy metalowe typ 1 - stal nierdzewna*
2. *wypełnienia typ 1 - płyta HDPE*
3. *wypełnienia typ 2 - stal*
4. *zadaszenia typ 1 - płyta HDPE*
5. *podesty typ 1 - płyta HPL*
6. *kotwy - stal*
7. *zaślepki na słupy - płyta HDPE*
8. *zjazd ślizgu typ 1 - stal nierdzewna*
9. *burty ślizgu typ 1 - płyta HDPE*
10. *śruby - stal*
11. *zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne*
12. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*
13. *słupy konstrukcyjne typ 1 - drewno klejone*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Poliuretanowa - lana

Załączone dokumenty

1. *Zestaw Romeo i Julia 8025*
2. *Certyfikat na nawierzchnie poliuretanową 40mm*
3. *Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - Atest PZH*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat

Załącznik do karty informacyjnej elementu 4
Nazwa elementu: Zestaw Romeo i Julia (Mod)
Nr katalogowy: 8025 (Mod)

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu

CERTYFIKAT

nr: TM 62000561 003

Właściciel licencji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Numer projektu
26200556 001

Nasze oznaczenie
39023112

Termin ważności certyfikatu
od 23.05.2014 do 22.05.2017

Podstawa badań
PN-EN 1176-1:2009 PN-EN 1176-3:2009

System certyfikacji 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Program certyfikacji PCWU

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

model:	**8022**	**8025**
grupa wiekowa [lat]:	3-12	3-12
dł. x szer. x wys. ca. [cm]:	93 x 318 x 182	273 x 451 x 321
główny materiał konstrukcji:	drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo, wodoodporna płyta antypoślizgowa	drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo, wodoodporna płyta antypoślizgowa

wizualizacja:

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Warszawa, 23.05.2014

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Zawierania Transakcji JCW TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE.

TÜVRheinland CERTIFIED

Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000033275

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 141

TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl

Formularz nr: F08-P-WB-01-IX pl

strona 1/ 1

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Część **A**

III. Certyfikat nawierzchnii

Załącznik do karty informacyjnej elementu 4
Nazwa elementu: Zestaw Romeo i Julia (Mod)
Nr katalogowy: 8025 (Mod)

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa i adres producenta: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa wyrobu: Nawierzchnia na place zabaw

Typ (odmiany): TETRAPUR PZ 4

Parametry techniczne:

Parametry	TETRAPUR PZ 4
Krytyczna wysokość upadku [m] dla HIC=1000	1,5
Grubość nawierzchni [mm]	40

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono poprzez zgodność z normami:
PN-EN 1177:2009

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0606/RM/15

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
– Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC" Sp. z o.o. Laboratorium LABOREx. Sprawozdanie z badań nr 1/LL/339/2015/A. Gliwice, 11.12.2015 r.

Program certyfikacji wyrobu: OBAC/PC-1a

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest ważny w okresie od 14.12.2015 do 13.12.2018. Właściciel certyfikatu ma prawo do oświadczania zgodności wyłącznie dla wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory). Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC" w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY – Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. – AC 099

Kierownik
Jednostki Certyfikującej
mgr Piotr Tarnawski

Gliwice, 14 grudnia 2015 r.

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 1 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

1. Dokumentacja:
1.1. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni TETRAPUR PZ.
1.2. Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 4.

2. Warunki stosowania wyrobu:
2.1. Przedmiotową nawierzchnię TETRAPUR PZ 4 należy eksploatować zgodnie z wytycznymi producenta z uwzględnieniem wyznaczonej krytycznej wysokości upadku.
2.2. Materiały stosowane do produkcji nawierzchni TETRAPR PZ 4 muszą być zgodne z dokumentacją producenta przedstawioną do certyfikacji.
2.3. Nawierzchnia TETRAPUR PZ 4 powinna być instalowana, kontrolowana i konserwowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
AC 099

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 2 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest/deklaracja zgodności nawierzchni

Załącznik do karty informacyjnej elementu 4
Nazwa elementu: Zestaw Romeo i Julia (Mod)
Nr katalogowy: 8025 (Mod)

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1 *Skan dokumentu (strona 1 z 2)*

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0357/02/2014
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Granulat SBR z recyklingu opon i gumy technicznej**

Zawierający / containing: granulat SBR

Przeznaczony do / destined: budowy sportowych nawierzchni syntetycznych na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wytwórca / producer:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-05-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 maja 2014
The date of issue of the certificate: 19th May 2014

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0558/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **TETRAPUR PZ**

Zawierający / containing: granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (Geyer & Hosaja Sp. z o.o.), granulat SBR z recyklingu (Recykl Organizacja Odzysku S.A.), lepiszcze PU zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego wykonywania nawierzchni otwartych placów zabaw

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2016
The date of issue of the certificate: 10th June 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gaubov S.
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 5 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Huśtawka Wagowa Yogi

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Huśtawka wagowa
Nr katalogowy: 8032
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.
Certyfikat: dołączono

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *wypełnienia - płyta HDPE*
2. *łożyska - łożysko*
3. *zaślepki na słupy - płyta HDPE*
4. *chwyty - tworzywo sztuczne*
5. *stopki - tworzywo sztuczne*
6. *śruby - stal*
7. *sprężyny - stal*
8. *siedziska - płyta HDPE*
9. *Podstawa - stal*
10. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*
11. *belka - drewno klejone*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,98 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Trawa/darń

Załączone dokumenty

1. *Huśtawka Wagowa Yogi 8032*
2. *Huśtawka Wagowa Yogi 8032 - karta techniczna*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat

Załącznik do karty informacyjnej elementu 5
Nazwa elementu: Huśtawka Wagowa Yogi
Nr katalogowy: 8032

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

CERTYFIKAT

nr: TM 62000695 011

TÜVRheinland CERTIFIED

Właściciel licencji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Numer projektu
26200803 001

Nasze oznaczenie
39029492

Termin ważności certyfikatu
od 18.06.2015 do 17.06.2018

Podstawa badań
PN-EN 1176-1:2009
PN-EN 1176-6:2009

System certyfikacji 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Program certyfikacji PCWU

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw- Bujaki

Model:	4012	4020	4022	8032
Grupa wiekowa [lat]:	3-12	5-12	3-12	3-12
Wymiary: dł. x szer. x wys. ca [cm]:	103x48x46	176x104x116	72x72x140	349x26x93
Główny materiał konstrukcji:	Stal sprężynowa, dwukrotnie malowana proszkowo, płyta polietylenowa	Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, płyta HDPE	Stal nierdzewna, stal sprężynowa malowana proszkowo, płyta HDPE	Drewno klejone, stal sprężynowa malowana proszkowo, stal cynkowana i malowana proszkowo
Wizualizacje:				

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Product Safety

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Warszawa, 18.06.2015

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Zawierania Transakcji JCW TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczenia oznaczenia CE.

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO

Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000033275

PCA Polskie Centrum Akredytacji CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 141

TÜVRheinland® Precisely Right.

www.tuv.pl

Formularz nr 5 pl co MS-8007830; wersja 10; obowiązuje od 01.08.2014

strona 1/1

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 5
Nazwa elementu: Huśtawka Wagowa Yogi
Nr katalogowy: 8032

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Date: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Huśtawka Wagowa Yogi *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8032**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:
1. Huśtawka wagowa Yogi

Widok (1)

Widok (2)

Widok z góry

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	14 m^2	Obwód strefy bezpieczeństwa:	15 mb
Maksymalna wysokość upadku:	0.98 m	Wysokość całkowita urządzenia:	1.24 m
Szerokość urządzenia:	0.26 m	Długość urządzenia:	3.49 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa:	2.26 m	Długość strefy bezpieczeństwa:	5.49 m

Opis:
Huśtawka Wagowa Yogi łączy w sobie nowoczesny wygląd, solidność konstrukcji i zastosowanie najlepszych materiałów. Projektowana z myślą o bezpieczeństwie dzieci i trwałości podczas użytkowania. Huśtawka może zapewnić zabawę jednocześnie czwórce dzieci w wieku od 1 do 8 lat. Przyjaźnie wyglądające postacie zwierzątek zachęcają dzieci do wesołej zabawy.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Łączniki - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Strona 1 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka Wagowa Yogi *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8032**

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymiprofesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 6 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Bujak sprężynowy "Koko"

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Bujak sprężynowy
Nr katalogowy: 0606
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.
Certyfikat: dołączono

Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
05-816; Michałowice; Reguły, Królewska 5; tel.: +48 /22/ 499 39 91

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *wypełnienia - płyta HDPE*
2. *sprężyny - stal*
3. *chwyty - stal nierdzewna*
4. *stopki - stal nierdzewna*
5. *śruby - stal*
6. *siedziska - płyta HDPE*
7. *elementy konstrukcyjne - stal*
8. *zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne*
9. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m

Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Poliuretanowa - lana

Załączone dokumenty

1. *Bujak sprężynowy "Kura" 0606*
2. *Bujak sprężynowy "Koko" 0606 - karta techniczna*
3. *Certyfikat na nawierzchnie poliuretanową 40mm*
4. *Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - Atest PZH*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat

Załącznik do karty informacyjnej elementu 6
Nazwa elementu: Bujak sprężynowy "Koko"
Nr katalogowy: 0606

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1 *Skan dokumentu (strona 1 z 1)*

BPZ
Bezpieczny Plac Zabaw
ul. Złotej Jesieni 23
05-820 Warszawa
tel. 22 215 78 85
e-mail: info@bpz.edu.pl
www.bpz.edu.pl

CERTYFIKAT nr: 14/10/2017

Certyfikat Zgodności

(według ISO/IEC 17050-1)

Właściciel licencji: BabyCam Paweł Chodkowski,
Reguły, ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice

Miejsce produkcji: BabyCam Paweł Chodkowski,
ul. Seminaryjna 9, 99-400 Łowicz

Certyfikowany wyrób (Identyfikacja produktu):
Nazwa Produktu/ numer katalogowy: 0603 spring, 0604 spring, 0606 spring.
Grupa wiekowa: 1-12
Główny materiał:
stalowa sprężyna 20 mm fosforowana żelazowo i malowana proszkowo, płyty HDPE

Podstawa badań:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009,

Termin ważności certyfikatu: 10.10.2019r.

Niniejszy Certyfikat odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych ze wzorcem przedstawionym do badań oceny zgodności.



Piastów, 10.10.2017

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część A

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 6
Nazwa elementu: Bujak sprężynowy "Koko"
Nr katalogowy: 0606

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1 *Skan dokumentu (strona 1 z 1)*

playtime group bezpieczne place zabaw www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Spring Bujak Koko *Metal Premium* nr kat.: **BC/0606**

Strona 1 z 1

Skład zestawu:
1 Bujak sprężynowy

Widok (1)

Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	11.1 m^2	Obwód strefy bezpieczeństwa:	12 mb
Maksymalna wysokość upadku:	0.5 m	Wysokość całkowita urządzenia:	0.8 m
Szerokość urządzenia:	0.45 m	Długość urządzenia:	0.8 m

Opis:
Spring Bujak Koko to sprężynowiec w kształcie kury przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 do 12 lat. Konstrukcja oparta jest na wytrzymałej stalowej sprężynie malowanej proszkowo, na której umieszczono siedzisko oraz płyty polietylenowe HDPE tworzące kształt kurki. Seria spring stworzona została z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, dzięki temu są bezpieczne ale też bardzo atrakcyjne wizualnie. Przyjazne kształty i intensywne barwy spodobają się każdemu małemu odkrywcy.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
HDPE - Daszki, osłonki, panele edukacyjne, podesty, siedziska występujące w urządzeniu lub zestawie wykonane są z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych. W przypadku podestów płyta HDPE jest dodatkowo antypoślizgowa.

Stal ocynkowana - Konstrukcja stalowa urządzenia lub zestawu wykonana została ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Dzięki tej technologii elementy stalowe zyskały wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz ścieranie.

Strona 1 z 1

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat nawierzchnii

Załącznik do karty informacyjnej elementu 6
Nazwa elementu: Bujak sprężynowy "Koko"
Nr katalogowy: 0606

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

OBAC

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa i adres producenta: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa wyrobu: Nawierzchnia na place zabaw

Typ (odmiany): TETRAPUR PZ 4

Parametry techniczne:

Parametry	TETRAPUR PZ 4
Krytyczna wysokość upadku [m] dla HIC=1000	1,5
Grubość nawierzchni [mm]	40

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono poprzez zgodność z normami:
PN-EN 1177:2009

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0606/RM/15

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
– Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC" Sp. z o.o. Laboratorium LABOREx. Sprawozdanie z badań nr 1/LL/339/2015/A. Gliwice, 11.12.2015 r.

Program certyfikacji wyrobu: OBAC/PC-1a

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest ważny w okresie od 14.12.2015 do 13.12.2018. Właściciel certyfikatu ma prawo do oświadczania zgodności wyłącznie dla wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory). Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC" w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY – Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. – AC 099

Kierownik
Jednostki Certyfikującej
mgr Piotr Tarnawski

Gliwice, 14 grudnia 2015 r.

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 1 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

1. Dokumentacja:
1.1. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni TETRAPUR PZ.
1.2. Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 4.

2. Warunki stosowania wyrobu:
2.1. Przedmiotową nawierzchnię TETRAPUR PZ 4 należy eksploatować zgodnie z wytycznymi producenta z uwzględnieniem wyznaczonej krytycznej wysokości upadku.
2.2. Materiały stosowane do produkcji nawierzchni TETRAPR PZ 4 muszą być zgodne z dokumentacją producenta przedstawioną do certyfikacji.
2.3. Nawierzchnia TETRAPUR PZ 4 powinna być instalowana, kontrolowana i konserwowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
AC 099

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 2 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest/deklaracja zgodności nawierzchni

Załącznik do karty informacyjnej elementu 6
Nazwa elementu: Bujak sprężynowy "Koko"
Nr katalogowy: 0606

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1 *Skan dokumentu (strona 1 z 2)*

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0357/02/2014
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Granulat SBR z recyklingu opon i gumy technicznej**

Zawierający / containing: granulat SBR

Przeznaczony do / destined: budowy sportowych nawierzchni syntetycznych na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wytwórca / producer:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-05-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 maja 2014
The date of issue of the certificate: 19th May 2014

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0558/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **TETRAPUR PZ**

Zawierający / containing: granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (Geyer & Hosaja Sp. z o.o.), granulat SBR z recyklingu (Recykl Organizacja Odzysku S.A.), lepiszcze PU zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego wykonywania nawierzchni otwartych placów zabaw

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2016
The date of issue of the certificate: 10th June 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gaubov S.
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 7 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 12-03-2019 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Piaskownica z bali

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Piaskownica
Nr katalogowy: brak numeru
Data montażu: nie podano daty montażu
Gwarancja: brak informacji
Certyfikat: nie dołączono

Producent: nie podano producenta
Gwarant: nie podano gwaranta

Technologia wykonania

1. *wypełnienia - sklejka*
2. *śruby - stal*
3. *ścianki piaskownicy - drewno rdzeniowe*
4. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,30 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Górna warstwa gleby

Załączone dokumenty

nie załączono dokumentów

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat

Załącznik do karty informacyjnej elementu 7
Nazwa elementu: Piaskownica z bali
Nr katalogowy: brak numeru

NIE DODANO
WYMAGANEGO DOKUMENTU

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 8 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Domek "Lokomotywa"

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 4030
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.
Certyfikat: dołączono

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *słupy konstrukcyjne typ 1 - stal*
2. *wypełnienia typ 1 - płyta HDPE*
3. *wypełnienia typ 2 - płyta HPL*
4. *zadaszenia typ 1 - płyta HPL*
5. *podesty typ 1 - płyta HPL*
6. *śruby - stal nierdzewna*
7. *zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne*
8. *tunel - tworzywo sztuczne*
9. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,75 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Trawa/darń

Załączone dokumenty

1. *Certyfikat Domek "Lokomotywa" 4030*
2. *Domek Lokomotywa 4030 - Karta techniczna*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat

Załącznik do karty informacyjnej elementu 8
Nazwa elementu: Domek "Lokomotywa"
Nr katalogowy: 4030

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Data: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

CERTYFIKAT

nr: TM 62000798 004

TÜVRheinland CERTIFIED

Właściciel licencji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji
Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Numer projektu
26201718 001

Nasze oznaczenie
39045571

Termin ważności certyfikatu
od 13.04.2017 do 12.04.2020

Podstawa oceny
PN-EN 1176-1:2009

Program certyfikacji PCWU-5

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

Model:	2007	4030	4035
Grupa wiekowa [lat]:	3 - 12	3 - 12	3 - 12
Wymiary dł. x szer. x wys. ca. [cm]:	213 x 100 x 138	196 x 94 x 147	128 x 87 x 72
Główny materiał konstrukcji:	rury nierdzewne, płyta polietylenowa HDPE, płyta HPL	stal cynkowana, malowana proszkowo, płyta polietylenowa HDPE, płyta HPL	stal cynkowana, malowana proszkowo, płyta polietylenowa HDPE, płyta HPL

Wizualizacja:

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Product Safety

Warszawa, 13.04.2017

Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com

TÜVRheinland CERTYFIKOWANO

Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana
www.tuv.com
ID 0000033275

PCA Polskie Centrum Akredytacji CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 141

TÜVRheinland® Precisely Right.

www.tuv.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część A

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 8
Nazwa elementu: Domek "Lokomotywa"
Nr katalogowy: 4030

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Wersja/Date: 29-04-2018 r./1

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Domek Lokomotywa *Metal standard*

nr kat.: AV/4030

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Lokomotywa
2. Tunel

Widok (1)

Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	18 m^2	Obwód strefy bezpieczeństwa:	16 mb
Maksymalna wysokość upadku:	0.75 m	Wysokość całkowita urządzenia:	1.47 m
Szerokość urządzenia:	0.94 m	Długość urządzenia:	1.96 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa:	3.94 m	Długość strefy bezpieczeństwa:	4.96 m

Opis:

Zestaw Lokomotywa będzie wspaniałą atrakcją dla dzieci kochających koleje i podróżowanie. Każde z nich będzie miało szansę poczuć się jak prawdziwy maszynista. Jedną z części składowych konstrukcji zestawu jest tunel umożliwiający przeciskanie się z jednej strony na drugą.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych

Strona 1 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Domek Lokomotywa *Metal standard*

nr kat.: **AV/4030**

HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa.

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KARTA TECHNICZNA

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 9 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: **Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)**

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Ławka
Nr katalogowy: 6028
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *śruby - stal*
2. *siedziska - płyta HPL*
3. *elementy konstrukcyjne - stal*
4. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m

Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Trawa/darń

Załączone dokumenty

1. *Ławka z oparciem HPL 6028 - Karta techniczna*
2. *Atest/ Deklaracja zgodności - Ławka z oparciem 6028*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część A

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 9
Nazwa elementu: Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
Nr katalogowy: 6028

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Ławka z oparciem Lux HPL *Metal premium*

nr kat.: AV/6028

Strona 1 z 2

Skład zestawu:
1. Ławka z oparciem Lux HPL (1 szt. w wybranym wariancie kolorystycznym)

Widok (1)

Widok (2)

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 0.8 m
Szerokość urządzenia: 0.67 m
Długość urządzenia: 1.86 m

Opis:
Ławka z oparciem Lux HPL to solidna i elegancka ławka z podłokietnikami. Przeznaczona jest zarówno na place zabaw jak i do zagospodarowania ogólnodostępnych miejsc odpoczynku, takich jak parki czy osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o długości 186 cm zamontowane zostały na solidnej stalowej ramie. Ławka dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta

Strona 1 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Ławka z oparciem Lux HPL *Metal premium*

nr kat.: **AV/6028**

ryflowana, aluminiowa.

Stal nierdzewna - Wszystkie elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i poprzeczki zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjezdzalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest

Załącznik do karty informacyjnej elementu 9
Nazwa elementu: Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
Nr katalogowy: 6028

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

ATEST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(ZGODNIE Z ISO/IEC 17050-1)

1) Numer deklaracji: 08/2016-09/04

2) Nazwa wystawcy: **Buglo Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k.**

Adres wystawcy: ul. Zwycięstwa 276
75 - 653 Koszalin
NIP 669 251 89 85

3) Przedmiot deklaracji: **Ławka BUGLO 6028**

4) Dokumenty odniesienia: norma PN -EN 1090

5) Informacje dodatkowe:

Deklaruję, że wyrób opisany w punkcie 3 jest zgodny z dokumentami odniesienia w punkcie 4.

BUGLO PLACE ZABAW
Sp. z o.o. Sp. k.
75-653 Koszalin, ul. Zwycięstwa 276
REGON 321352220, NIP 6692510985

WICEPREZES ZARZĄDU
Łukasz Karaszewski
(podpis osoby upoważnionej)

Koszalin, dnia 08.09.2016r.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 10 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: **Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)**

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Ławka
Nr katalogowy: 6028
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *śruby - stal*
2. *siedziska - płyta HPL*
3. *elementy konstrukcyjne - stal*
4. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m

Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Trawa/darń

Załączone dokumenty

1. *Ławka z oparciem HPL 6028 - Karta techniczna*
2. *Atest/ Deklaracja zgodności - Ławka z oparciem 6028*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 10
Nazwa elementu: Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
Nr katalogowy: 6028

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Ławka z oparciem Lux HPL *Metal premium*

nr kat.: **AV/6028**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:
1. Ławka z oparciem Lux HPL (1 szt. w wybranym wariancie kolorystycznym)

Widok (1)

Widok (2)

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 0.8 m
Szerokość urządzenia: 0.67 m
Długość urządzenia: 1.86 m

Opis:
Ławka z oparciem Lux HPL to solidna i elegancka ławka z podłokietnikami. Przeznaczona jest zarówno na place zabaw jak i do zagospodarowania ogólnodostępnych miejsc odpoczynku, takich jak parki czy osiedla. Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o długości 186 cm zamontowane zostały na solidnej stalowej ramie. Ławka dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta

Strona 1 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Ławka z oparciem Lux HPL *Metal premium*

nr kat.: **AV/6028**

ryflowana, aluminiowa.

Stal nierdzewna - Wszystkie elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i poprzeczki zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjezdzalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KARTA EDUKACYJNA

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest

Załącznik do karty informacyjnej elementu 10
Nazwa elementu: Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
Nr katalogowy: 6028

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

ATEST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(ZGODNIE Z ISO/IEC 17050-1)

1) Numer deklaracji: 08/2016-09/04

2) Nazwa wystawcy: **Buglo Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k.**

Adres wystawcy: ul. Zwycięstwa 276
75 - 653 Koszalin
NIP 669 251 89 85

3) Przedmiot deklaracji: **Ławka BUGLO 6028**

4) Dokumenty odniesienia: norma PN -EN 1090

5) Informacje dodatkowe:

Deklaruję, że wyrób opisany w punkcie 3 jest zgodny z dokumentami odniesienia w punkcie 4.

BUGLO PLACE ZABAW
Sp. z o.o. Sp. k.
75-653 Koszalin, ul. Zwycięstwa 276
REGON 321352220, NIP 6692510985

WICEPREZES ZARZĄDU
Łukasz Karaszewski
(podpis osoby upoważnionej)

Koszalin, dnia 08.09.2016r.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 11 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: **Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)**

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru
Data montażu: nie podano daty montażu
Gwarancja: brak informacji
Certyfikat: nie dołączono

Producent: nie podano producenta
Gwarant: nie podano gwaranta

Technologia wykonania

1. *śruby - stal*
2. *siedziska - drewno bezrdzeniowe*
3. *elementy konstrukcyjne - żeliwo*
4. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Górna warstwa gleby

Załączone dokumenty

nie załączono dokumentów

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 12 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: **Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)**

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru
Data montażu: nie podano daty montażu
Gwarancja: brak informacji
Certyfikat: nie dołączono

Producent: nie podano producenta
Gwarant: nie podano gwaranta

Technologia wykonania

1. *śruby - stal*
2. *siedziska - drewno bezrdzeniowe*
3. *elementy konstrukcyjne - żeliwo*
4. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Górna warstwa gleby

Załączone dokumenty

nie załączono dokumentów

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 13 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 18-09-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Kosz na śmieci "Prestige"

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Kosz na śmieci
Nr katalogowy: 6052
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: brak informacji

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *zadaszenie - stal*
2. *śruby - stal*
3. *podstawa - stal*
4. *pojemnik - stal*
5. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Trawa/darń

Załączone dokumenty

1. *Kosz na śmieci "Prestige" 6052 - Karta techniczna*
2. *Atest/ Deklaracja zgodności - Kosz na śmieci 6052*

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część A

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 13
Nazwa elementu: Kosz na śmieci "Prestige"
Nr katalogowy: 6052

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Kosz Prestige *Metal standard*

nr kat.: AV/6052

Strona 1 z 1

Skład zestawu:
1. Kosz na śmieci Prestige (1 szt.)

Widok (1)

Widok (2)

Dane obmiarowe:
Wysokość całkowita urządzenia: 1 m

Opis:
Kosz Prestige to metalowy kosz na śmieci z zadaszeniem o pojemności 35 litrów. Kosze są kolorowe estetyczne i łatwe w obsłudze. Kosz do zabetonowania na 50 cm w gruncie.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjezdzalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Strona 1 z 1

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest

Załącznik do karty informacyjnej elementu 13
Nazwa elementu: Kosz na śmieci "Prestige"
Nr katalogowy: 6052

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

ATEST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(ZGODNIE Z ISO/IEC 17050-1)

1) Numer deklaracji: 07/2015-01/28

2) Nazwa wystawcy: **Buglo Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k.**

Adres wystawcy: ul. Zwycięstwa 276
75 - 653 Koszalin
NIP 669 251 89 85

3) Przedmiot deklaracji: **Produkt Buglo Nr 6052 Kosz na śmieci Prestige**

4) Dokumenty odniesienia: norma PN -EN 1090.

5) Informacje dodatkowe:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób opisany w punkcie 3 jest zgodny z dokumentami odniesienia w punkcie 4.

BUGLO PLACE ZABAW
Sp. z o.o. Sp. k.
75-653 Koszalin, ul. Zwycięstwa 276
REGON 321352220, NIP 5692518985

WICEPREZES ZARZĄDU
Łukasz Karaszewski

Koszalin, dnia 7.01.2015r.

(podpis osoby upoważnionej)

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 14 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Tablica regulamin

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Tablica regulaminowa
Nr katalogowy: 8031
Data montażu: 23-04-2018 r.
Gwarancja: 36 miesięcy; upływa dnia 23-04-2021 r.

Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
75-653; Koszalin; Zwycięstwa 276; tel.: +48 /94/ 342 23 40

Gwarant: Playtime Group Sp z o.o.
05-082; Stare Babice; Pocztowa 1/8; tel.: /22/ 667 00 48

Technologia wykonania

1. *słupy konstrukcyjne - drewno klejone*
2. *wypełnienia - sklejka*
3. *kotwy - stal*
4. *zaślepki na słupy - płyta HDPE*
5. *śruby - stal*
6. *zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne*
7. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m

Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Poliuretanowa - lana

Załączone dokumenty

1. *Tablica regulaminowa 8031 - Karta techniczna*
2. *Certyfikat na nawierzchnie poliuretanową 40mm*
3. *Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - Atest PZH*
4. *Atest/ Deklaracja zgodności - Tablica regulamin 8031*

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część A

III. Karta techniczna

Załącznik do karty informacyjnej elementu 14
Nazwa elementu: Tablica regulamin
Nr katalogowy: 8031

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:
Tablica Regulaminowa Eco *Drewno premium*

nr kat.: AV/8031

Strona 1 z 2

Skład zestawu:
1. Tablica regulaminowa

Widok (1)

Widok z boku

Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia:	1.7 m	Szerokość urządzenia:	0.1 m
Długość urządzenia:	0.55 m		

Opis:
Tablica regulaminowa to wolno stojąca tablica informacyjna z nadrukiem (odpornym na działanie warunków atmosferycznych) regulaminu placu zabaw, numerami alarmowymi oraz miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjezdzalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania wystawiona na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Strona 1 z 2

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl
KRPZ

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

playtime group bezpieczne place zabaw

www.playtime.pl

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Tablica Regulaminowa Eco *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8031**

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymiprofesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime group bezpieczne place zabaw
Playtime Group - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 8
tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Certyfikat nawierzchnii

Załącznik do karty informacyjnej elementu 14
Nazwa elementu: Tablica regulamin
Nr katalogowy: 8031

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa i adres producenta: BSG Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa wyrobu: Nawierzchnia na place zabaw

Typ (odmiany): TETRAPUR PZ 4

Parametry techniczne:

Parametry	TETRAPUR PZ 4
Krytyczna wysokość upadku [m] dla HIC=1000	1,5
Grubość nawierzchni [mm]	40

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono poprzez zgodność z normami:
PN-EN 1177:2009

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0606/RM/15

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
– Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC" Sp. z o.o. Laboratorium LABOREx. Sprawozdanie z badań nr 1/LL/339/2015/A. Gliwice, 11.12.2015 r.

Program certyfikacji wyrobu: OBAC/PC-1a

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest ważny w okresie od 14.12.2015 do 13.12.2018. Właściciel certyfikatu ma prawo do oświadczania zgodności wyłącznie dla wyrobu (ów) posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory). Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC" w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY – Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. – AC 099

Kierownik
Jednostki Certyfikującej
mgr Piotr Tarnawski

Gliwice, 14 grudnia 2015 r.

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 1 z 2

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

OBAC

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

PCA Polskie Centrum Akredytacji
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 099

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr OBAC/0606/CZ/15

1. Dokumentacja:
1.1. Instrukcja użytkowania i konserwacji nawierzchni TETRAPUR PZ.
1.2. Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 4.

2. Warunki stosowania wyrobu:
2.1. Przedmiotową nawierzchnię TETRAPUR PZ 4 należy eksploatować zgodnie z wytycznymi producenta z uwzględnieniem wyznaczonej krytycznej wysokości upadku.
2.2. Materiały stosowane do produkcji nawierzchni TETRAPR PZ 4 muszą być zgodne z dokumentacją producenta przedstawioną do certyfikacji.
2.3. Nawierzchnia TETRAPUR PZ 4 powinna być instalowana, kontrolowana i konserwowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7:2009.

AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
AC 099

Druk OBAC/PO-1/F7 wyd. 11 Strona 2 z 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Atest/deklaracja zgodności nawierzchni

Załącznik do karty informacyjnej elementu 14
Nazwa elementu: Tablica regulamin
Nr katalogowy: 8031

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 2)

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0357/02/2014
ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Granulat SBR z recyklingu opon i gumy technicznej**

Zawierający / containing: granulat SBR

Przeznaczony do / destined: budowy sportowych nawierzchni syntetycznych na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wytwórca / producer:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRIO MS Sp. z o.o.
59-930 Pieńsk
ul. Łużycka 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-05-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 maja 2014
The date of issue of the certificate: 19th May 2014

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

Skan dokumentu (strona 2 z 2)

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0558/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **TETRAPUR PZ**

Zawierający / containing: granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (Geyer & Hosaja Sp. z o.o.), granulat SBR z recyklingu (Recykl Organizacja Odzysku S.A.), lepiszcze PU zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego wykonywania nawierzchni otwartych placów zabaw

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BSG Sp z o.o.
95-100 Zgierz
ul. Struga 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2016
The date of issue of the certificate: 10th June 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gaubov S.
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część A

III. Atest

Załącznik do karty informacyjnej elementu 14
Nazwa elementu: Tablica regulamin
Nr katalogowy: 8031

Dokument dodał: brak danych; Data dodania: brak danych
Ostatnia modyfikacja: brak danych; Wersja/Data: brak danych/brak danych

Skan dokumentu (strona 1 z 1)

ATEST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(ZGODNIE Z ISO/IEC 17050-1)

1) Numer deklaracji: 07/2015-01/36

2) Nazwa wystawcy: **Buglo Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k.**

Adres wystawcy: ul. Zwycięstwa 276
75 - 653 Koszalin
NIP 669 251 89 85

3) Przedmiot deklaracji: **Produkt Buglo Nr 8031**

4) Dokumenty odniesienia: norma PN -EN 1090.

5) Informacje dodatkowe:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób opisany w punkcie 3 jest zgodny z dokumentami odniesienia w punkcie 4.

BUGLO PLACE ZABAW
Sp. z o.o. Sp. k.
75-653 Koszalin, ul. Zwycięstwa 276
REGON 321352220, NIP 6692518965

WICEPREZES ZARZĄDU
Łukasz Maraszewski

Koszalin, dnia 7.01.2015r.

(podpis osoby upoważnionej)

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 15 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru
Data montażu: nie podano daty montażu
Gwarancja: brak informacji
Certyfikat: nie dołączono

Producent: nie podano producenta
Gwarant: nie podano gwaranta

Technologia wykonania

1. *słupy konstrukcyjne - stal*
2. *wypełnienie ogrodzenia - stal*
3. *zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne*
4. *śruby - stal*
5. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Górna warstwa gleby

Załączone dokumenty

nie załączono dokumentów

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

III. Karta informacyjna elementu 16 wyposażenia obiektu

Ostatnia modyfikacja: Administrator Konta Demo; Data: 29-04-2018 r.
Element dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.

Nazwa: Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka

Zdjęcia elementu

Typ urządzenia: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru
Data montażu: nie podano daty montażu
Gwarancja: brak informacji
Certyfikat: nie dołączono

Producent: nie podano producenta
Gwarant: nie podano gwaranta

Technologia wykonania

1. *słupy konstrukcyjne - stal*
2. *wypełnienie ogrodzenia - stal*
3. *zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne*
4. *śruby - stal*
5. *fundament/fundamenty - fundament wylewany*

Wysokość swobodnego upadku (*parametr WSU*): 0,00 m
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniem: Górna warstwa gleby

Załączone dokumenty

nie załączono dokumentów

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

IV. Plan kontroli i konserwacji placu zabaw

Dokument dodał: Administrator Konta Demo; Data dodania: 29-04-2018 r.
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Kowalski; Wersja/Data: 3/12-09-2019 r.

A. INSTRUKCJA KONTROLI

Zgodnie z przepisami wynikającymi z PN-EN 1176:2009 w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników w obrębie obiektu, zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole wg n/w harmonogramu. Wybranie częstotliwości poszczególnych przeglądów okresowych ułatwi zapewnie ciągłości kontroli. System KRPZ będzie wysyłał automatyczne przypomnienia o konieczności wykonania określonego rodzaju przeglądu wraz z odpowiednio przygotowaną listą kontrolną ułatwiającą prawidłowe wykonanie czynności.

1. Kontrola Regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecania obiektu (rozbite butelki, itp.). Kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej raz w tygodniu lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urządzeń oraz użytych materiałów.

Aktualnie wybrany plan kontroli regularnej: co 14 dni

2. Kontrola Funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia, a w szczególności części ruchomych. Kontrole tego typu powinny być przeprowadzane w odstępie od 1 do 3 miesięcy w zależności od specyfiki obiektu, przy czym obiekty o dużej intensywności użytkowania powinny być przeglądane raz w miesiącu. Przedmiotem kontroli są: czystość, prześwity między urządzeniem a nawierzchnią a powierzchnią gruntu, stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, braki w elementach konstrukcyjnych, nadmierne zużycie elementów ruchomych, kompletność i zwartość konstrukcji.

Aktualnie wybrany plan kontroli funkcjonalnej: co 3 miesiące

3. Coroczna kontrola Podstawowa

Kontrola wykonana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu środków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli (wzór poniżej). Jeżeli któraś z powyższych kontroli ujawniła poważne usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa zaleca się bezzwłoczne usunięcie usterki lub zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Przy intensywnym użytkowaniu urządzeń należy zwiększyć częstotliwość kontroli.

Aktualnie wybrany plan kontroli podstawowej: co 12 miesięcy

B. OBSŁUGA I KONSERWACJA PLACU ZABAW

Zaleca się dla bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw regularną konserwację urządzeń i nawierzchni obejmującą następujące czynności:

- utrzymywanie wolnej przestrzeni wokół urządzenia
- uzupełnianie ubytków w strefie swobodnego upadku
- usuwanie odłamków ostrych przedmiotów
- czyszczenie urządzeń oraz nawierzchni
- dokręcanie i wzmacnianie połączeń śrubowych
- smarowanie punktów obrotowych
- sprawdzanie spawów elementów metalowych
- renowacja elementów drewnianych min. co dwa lata środkami grzybobójczymi posiadającymi atest

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

V. Procedura postępowania w razie pożaru, awarii lub wypadku *(strona 1 z 2)*

A. W RAZIE AWARII, POŻARU LUB WYPADKU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE:

1) podjąć czynności mające na celu ostrzeżenie o zagrożeniu wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia;
2) zadzwonić pod numer telefonu alarmowego (np. 112), aby wezwać pomoc;
3) poinformować zarządcę/administratora placu zabaw, którego dane teleadresowe (w tym numer telefonu) powinny znajdować się na tablicy informacyjnej Regulamin, zainstalowanej na placu zabaw.

B. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII URZĄDZEŃ

Osoba, która dostrzeże uszkodzenie/awarię urządzenia udostępnionego w obrębie obiektu powinna:
1) ostrzec osoby korzystające z urządzenia o spostrzeżonym zagrożeniu
2) zawiadomić zarządcę/administratora placu zabaw o zauważonej awarii korzystając z numeru telefonu dostępnego na tablicy informacyjnej regulamin, zainstalowanej w obrębie obiektu, podając w szczególności następujące informacje:
   - adres placu zabaw, na którym znajduje się uszkodzone urządzenie;
   - którego urządzenia dotyczy awaria;
   - czy awaria może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu

W przypadku braku możliwości kontaktu z administratorem, a stwierdzeniu poważnej usterki, która może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi służbami porządkowymi, np. strażą miejską lub gminną, przekazując informację odnośnie konieczności niezwłocznego zabezpieczenia sprzętu (wyłączenia go z użytkowania).

C. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

1. zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków osoby znajdujące się w strefie zagrożenia;
2. wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112) podając w szczególności następujące informacje:
   - imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z numerem telefonu, z którego korzysta wzywający pomoc;
   - dokładny adres obiektu objętego pożarem i jego nazwę;
   - powód wezwania (co się pali);
   - czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego;
   - czy są osoby poszkodowane oraz czy potrzebują pomocy;

WAŻNE! Po podaniu informacji do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora nie należy przerywać połączenia/odkładać słuchawki. Przyjmujący zgłoszenie może żądać:
- potwierdzenie zgłoszenia przez oddzwonienie;
- dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3. Jeśli jest to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu przystąpić, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym, w przypadku koniecznym zarządzając ewakuację obiektu. Czynności takie należy wykonywać w sposób opanowany, aby nie doprowadzić do paniki osób znajdujących się w zagrożeniu.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **A**

V. Procedura postępowania w razie pożaru, awarii lub wypadku *(strona 2 z 2)*

D. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

1. wezwać pogotowie ratunkowe (tel.: 999 lub 112) - jeśli jest taka potrzeba, podając w szczególności następujące informacje:
   - imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z numerem telefonu, z którego korzysta wzywający pomoc;
   - dokładny adres obiektu objętego pożarem i jego nazwę;
   - powód wezwania (co się wydarzyło);
   - kto potrzebuje pomocy;
   - jaki jest stan poszkodowanego;

WAŻNE! Po podaniu informacji do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora nie należy przerywać połączenia/odkładać słuchawki.

2. udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy, w możliwym zakresie;

Z każdego zdarzenia, które miało miejsce na terenie obiektu należy sporządzić raport. Jeżeli na terenie placu zabaw wydarzył się wypadek, w którym są osoby poszkodowane należy sporządzić raport np. z użyciem formularza rejestracji wypadku

Przed ponownym udostępnieniem do użytkowania urządzenia, na którym zdarzył się wypadek, należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego sprzętu oraz jego zgodności z Normą PN-EN 1176:2009. Pozytywne wyniki kontroli pozwalają na dalsze użytkowanie sprzętu.

W przypadku stwierdzenia wad/usterek, które stwarzają zagrożenie, sprzęt należy poddać naprawie, w wyniku której wada/usterka zostanie wyeliminowana, a do czasu naprawy sprzęt należy zabezpieczyć, wyłączając go z użytkowania. Jeśli usunięcie usterki nie jest możliwe – sprzęt należy zdemontować i usunąć z placu zabaw.

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **B**

KRPZ

www.krpz.pl

KSIĄŻKA PLACU ZABAW
Nr: 1008/2018/PL
Część B

(Przeglądy i kontrole okresowe)

zawiera:

I. Tabela przeglądów podstawowych / rocznych
II. Tabela przeglądów 5-letnich
III. Tabela kontroli funkcjonalnych
IV. Tabela kontroli regularnych
V. Raporty i załączniki z przeglądów okresowych

Nazwa placu zabaw:	Plac zabaw przy kościele
Adres placu zabaw:	Dzierżoniowska 7, 01-985 Warszawa
Właściciel placu zabaw:	Właściciel obiektu Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6 tel.: +48 /22/ 721 05 24 kom.: +48 668 815 544
Zarządca placu zabaw:	Utrzymanie Terenów Zielonych Sp. z o.o. 02-495 Konstancin Parcela, Bobrowiecka 15/63A tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544 Osoba do kontaktu: Marek Wójcik tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544
Data powstania placu zabaw:	23-04-2018 r.
Data założenia książki placu zabaw:	16-02-2018 r.

Dokument zgodny Norma PN-EN 1176:2017 KRPZ

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **B**

I. Tabela przeglądów podstawowych / rocznych

Aktualnie wybrany plan kontroli podstawowej: co 12 miesięcy

Przeglądy: PODSTAWOWE

Lp.	Przegląd wykonał	Firma	Data wykonania	Ważny do	Wynik kontroli
1.	Krzysztof Kowalski	Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.	04-10-2019	16-10-2020	PR/01/2018 Stwierdzono usterki szczegóły **część B** *pkt* **V.**

II. Tabela przeglądów 5-letnich

Przeglądy: 5 - LETNIE

Lp.	Przegląd wykonał	Firma	Data wykonania	Ważny do	Wynik kontroli
1.	Krzysztof Kowalski	Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.	04-10-2019	04-10-2024	PR/01/2018 Stwierdzono usterki szczegóły **część B** *pkt* **V.**

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **B**

III. Tabela kontroli funkcjonalnych

Aktualnie wybrany plan kontroli funkcjonalnej: **co 3 miesiące**

Kontrole: FUNKCJONALNE

Lp.	Kontrole wykonał	Firma	Data wykonania	Ważny do	Wynik kontroli
1.	Krzysztof Kowalski	Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.	11-03-2019	11-06-2019	KF/01/2019 BRAK UWAG

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Część **B**

IV. Tabela kontroli regularnych

Aktualnie wybrany plan kontroli regularnej: **co 14 dni**

Kontrole: REGULARNE

Lp.	Kontrole wykonał	Firma	Data wykonania	Ważny do	Wynik kontroli
1.	Krzysztof Kowalski	Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.	16-10-2019	30-10-2019	KR/03/2019 Stwierdzono usterki szczegóły **część B** *pkt* **V.**
2.	Krzysztof Kowalski	Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.	11-03-2019	25-03-2019	KR/02/2019 BRAK UWAG
3.	Administrator Konta Demo	Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.	12-02-2019	26-02-2019	KR/01/2019 BRAK UWAG
4.	Administrator Konta Demo	Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.	05-07-2018	19-07-2018	KR/01/2018 BRAK UWAG

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Kontrola REGULARNA nr: KR/03/2019

Wykonany dnia: 16-10-2019
Kontrolę wykonał: Krzysztof Kowalski tel.: /66/ 881 55 44
Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o.
Pocztowa 1/6, 05-082 Stare Babice

Plac zabaw w bardzo dobrym stanie technicznym, naprawy wymaga jedynie mechanizm furtki który nie zamyka się prawidłowo, szczegóły w dalszej części raportu

OCENA RYZYKA *(ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw)*
Ogólny poziom ryzyka na placu zabaw: BARDZO NISKI *(2 punktów)*
Nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości wpływających na obniżenie bezpieczeństwa. Mało prawdopodobne ryzyko doznania urazów.

Elementy placu zabaw z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka:
nie ma elementów z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka

W wyniku przeprowadzonej na placu zabaw kontroli regularnej stwierdzono:

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
Poziom nawierzchni Poziom ryzyka: BARDZO NISKI *(1 punktów)*	PRAWIDŁOWY	Bez uwag
Czystość nawierzchni Poziom ryzyka: BRAK RYZYKA *(1 punktów)*	czysta	Nie stwierdzono istotnych zanieczyszczeń nawierzchni.
Kompletność urządzeń Poziom ryzyka: BRAK RYZYKA *(1 punktów)*	kompletne	Urządzenia są kompletne. Nie stwierdza się brakujących elementów, które wpływają na integralność konstrukcji/funkcjonalność urządzenia.
Fundamenty urządzeń Poziom ryzyka: BRAK RYZYKA *(1 punktów)*	zasłonięte	Fundamenty znajdują się poniżej poziomu nawierzchni. Bez uwag
Zużycie urządzeń Poziom ryzyka: BRAK RYZYKA *(1 punktów)*	w normie	Bez uwag
Inne nieprawidłowości Poziom ryzyka: BARDZO NISKI *(5 punktów)* *(zdjęcie: 1; 2)*	istotne nieprawidłowości	**Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka** Furtka nie zamyka się prawidłowo, brak mechanizmu zamykającego. Zalecany montaż mechanizmu zamykającego.

Zdjęcie z kontroli regularnej KR/ 03/2019

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

PRZEGLĄD PODSTAWOWY

Nr: PR/01/2018

Raport z przeglądu:	PODSTAWOWEGO / ROCZNEGO
Przegląd wykonano:	04-10-2019
Data ważności do:	16-10-2020
Przegląd wykonał:	Krzysztof Kowalski Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. Pocztowa 1/6, 05-082 Stare Babice
KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr:	1008/2018/PL
Adres placu zabaw:	Dzierżoniowska 7, 01-985 Warszawa
Właściciel placu zabaw:	Właściciel obiektu Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6 tel.: +48 /22/ 721 05 24 kom.: +48 668 815 544
Zarządca placu zabaw:	Utrzymanie Terenów Zielonych Sp. z o.o. 02-495 Konstancin Parcela, Bobrowiecka 15/63A tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544 Osoba do kontaktu: Marek Wójcik tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Przegląd PODSTAWOWY nr: PR/01/2018

OPIS PRZEGLĄDU

Plac zabaw w bardzo dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie naprawy mechanizmu zamykającego furtkę wejściowej na plac zabaw. Szczegóły w dalszej części raportu.

OCENA RYZYKA *(ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw)*

Ogólny poziom ryzyka na placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów)*

Nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości wpływających na obniżenie bezpieczeństwa. Mało prawdopodobne ryzyko doznania urazów.

Elementy placu zabaw z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka:

nie ma elementów z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka

DODATKOWE PYTANIA

1. Czy obiekt posiada dokumentację, np. książkę obiektu zawierającą historię przeprowadzanych kontroli oraz dokumenty potwierdzające zgodność z Normą PN-EN 1176 i/lub PN-EN 16630 ?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Obiekt posiada Książkę Placów Zabaw dokumentacja w niej zawarta jest kompletna.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

2. Czy dla obiektu wdrożono plan kontroli i konserwacji?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw posiada plan kontroli i konserwacji.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

3. Czy dla obiektu wdrożono procedury postępowania na wypadek awarii, pożaru lub wypadku?

TAK ~~NIE~~ Odpowiednie procedury są wprowadzone.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

4. Czy zalecenia wynikające z poprzednich kontroli zostały wypełnione?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Tak, zalecenia zostały w pełni wykonane.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

5. Czy dojście do obiektu jest bezpieczne i drożne?

TAK ~~NIE~~ Dojście do obiektu jest swobodne i bezpieczne. Nie stwierdza się nierówności nawierzchni takich jak wystające płyty chodnikowe, utrudniających poruszanie się.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

6. Czy teren obiektu jest prawidłowo odwodniony (np. brak większych zagłębień powodujących gromadzenie się wody - kałuże)?

TAK ~~NIE~~ Obiekt jest prawidłowo odwodniony. Nie występują żadne skupiska wody.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

7. Czy w obrębie obiektu znajdują się niezabezpieczone zbiorniki z wodą, sadzawki, itp.? /ryzyko utopienia/

NIE ~~TAK~~ W obrębie obiektu nie występują żadne niezabezpieczone zbiorniki wodne.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

8. Czy w obrębie obiektu znajdują się elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci np. studnie, betonowe murki lub głazy z ostrymi krawędziami itp.?

NIE ~~TAK~~ Obiekt wolny jest od elementów niebezpiecznych lub są one poprawnie zabezpieczone.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

9. Czy między urządzeniami zachowane są strefy bezpieczeństwa?

TAK ~~NIE~~ Rozmieszczenie urządzeń na placu zabaw uwzględnia wielkość ich stref bezpieczeństwa. Odległości pomiędzy sąsiadującymi urządzeniami są prawidłowe.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

10. Czy widoczne są oznaki wandalizmu (duże zaśmiecenie terenu, potłuczone szkła, połamane elementy itp.)?

NIE ~~TAK~~ Brak oznak wandalizmu na placu zabaw.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

11. Czy piasek w piaskownicy jest czysty (bez zanieczyszczeń zwierzęcych, potłuczonego szkła itp.)?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Nie stwierdza się wyżej wymienionych zanieczyszczeń i podobnych.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

12. Czy plac zabaw posiada dokumentację potwierdzającą wymianę piasku w piaskownicy?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Atest na piasek w posiadaniu zarządcy placu zabaw.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

13. Czy plac zabaw wyposażony jest w regulamin?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw wyposażony jest w regulamin.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

14. Czy na regulaminie umieszczony jest adres placu zabaw i numery telefonów alarmowych?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Na regulaminie umieszczone są wymagane informacje tj. minimum: adres placu zabaw, dane teleadresowe administratora, numery telefonów alarmowych.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

15. Czy plac zabaw jest ogrodzony?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Plac zabaw jest ogrodzony.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

16. Czy w ogrodzeniu występują ostre krawędzie/zakończenia powodujące ryzyko skaleczenia?

NIE ~~TAK~~ ~~NIE DOTYCZY~~ W ogrodzeniu nie występują ostre krawędzie

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

17. Czy furtka zamyka się w sposób prawidłowy?

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

~~TAK~~ NIE ~~NIE DOTYCZY~~ Furtka nie zamyka się prawidłowo, brak mechanizmu zamykającego. Zalecany montaż mechanizmu zamykającego.

Poziom ryzyka:
BARDZO NISKI *(5 punktów)*

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

18. Czy konstrukcja furtki i mechanizmu zamykającego stanowi zagrożenie?
NIE ~~TAK~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Konstrukcja i mechanizmy furtki nie stanowią zagrożenia.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

19. Czy plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci?
TAK ~~NIE~~ Plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

20. Czy plac zabaw wyposażony jest w ławki?
TAK ~~NIE~~ Plac zabaw został wyposażony w ławki.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Wykaz elementów podlegających przeglądowi

1. Huśtawka podwójna Eco
   nr kat.: 8003 WSU: 1.32 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
2. Karuzela z kierownicą
   nr kat.: 4002 WSU: 0.70 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
3. Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
   nr kat.: 8028 WSU: 1.50 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
4. Zestaw Romeo i Julia (Mod)
   nr kat.: 8025 (Mod) WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
5. Huśtawka Wagowa Yogi
   nr kat.: 8032 WSU: 0.98 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
6. Bujak sprężynowy "Koko"
   nr kat.: 0606 WSU: 0.00 m; Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
7. Piaskownica z bali
   nr kat.: brak numeru WSU: 0.30 m;
8. Domek "Lokomotywa"
   nr kat.: 4030 WSU: 0.75 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
9. Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
   nr kat.: 6028 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
10. Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
    nr kat.: 6028 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
11. Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
12. Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
13. Kosz na śmieci "Prestige"
    nr kat.: 6052 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
14. Tablica regulamin
    nr kat.: 8031 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
15. Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
16. Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 1

Nazwa: Huśtawka podwójna Eco
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Huśtawka wahadłowa
Nr katalogowy: 8003

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)
wypełnienia - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska huśtawkowe typ 1 - guma	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2)
siedziska huśtawkowe typ 2 - guma	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
łańcuchy - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4; 5)
łożyska - łożysko bezobsługowe	Bez uwag	Bez uwag.
kotwy - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
Belka górna - stal	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 6)

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 2

Nazwa: Karuzela z kierownicą
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Karuzela
Nr katalogowy: 4002

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
wypełnienia - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)
łożyska - łożysko bezobsługowe	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2)
podesty - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4; 5; 6)
fundament/fundamenty - fundament prefabrykowany malowanie powierzchniowe	Bez uwag	Bez uwag.Bez uwag.
inne elementy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag.Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**



Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 3

Nazwa: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw sprawnościowy
Nr katalogowy: 8028

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
kotwy - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
łączniki typ 1 - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
podest ścianki wspinaczkowej - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

kamienie wspinaczkowe - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
łączniki typ 2 - aluminium	Bez uwag	Bez uwag.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
elementy linowe - stal w oplocie	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2; 3; 4; 5)
	nie uzupełniono	nie uzupełniono (zdjęcie: 6)
	nie uzupełniono	nie uzupełniono (zdjęcie: 7)
	nie uzupełniono	nie uzupełniono (zdjęcie: 8)

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 4

Nazwa: Zestaw Romeo i Julia (Mod)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 8025 (Mod)

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
elementy metalowe typ 1 - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)
wypełnienia typ 1 - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2)
wypełnienia typ 2 - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
zadaszenia typ 1 - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4)
podesty typ 1 - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 5)
kotwy - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
zjazd ślizgu typ 1 - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 6)
burty ślizgu typ 1 - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 7)
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag
	nie uzupełniono	nie uzupełniono (zdjęcie: 8)

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 5

Nazwa: Huśtawka Wagowa Yogi
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Huśtawka wagowa
Nr katalogowy: 8032

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
wypełnienia - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
łożyska - łożysko bezobsługowe	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
chwyty - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
stopki - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3; 4)
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
sprężyny - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 5)
siedziska - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
Podstawa - stal	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
belka - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 6; 7)
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 8)
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 6

Nazwa: Bujak sprężynowy "Koko"
Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
Typ elementu: Bujak sprężynowy
Nr katalogowy: 0606

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag
wypełnienia - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)
sprężyny - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2)
chwyty - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
stopki - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4)
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 5)
elementy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 6)
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 7

Nazwa: Piaskownica z bali
Producent: brak danych
Typ elementu: Piaskownica
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
wypełnienia - sklejka malowanie powierzchniowe	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
ścianki piaskownicy - drewno rdzeniowe	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3; 4; 5; 6)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 8

Nazwa: Domek "Lokomotywa"
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 4030

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne typ 1 - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
wypełnienia typ 1 - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
wypełnienia typ 2 - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag.
zadaszenia typ 1 - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
podesty typ 1 - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4)
śruby - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
tunel - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 5; 6)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 9

Nazwa: Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: 6028

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 10

Nazwa: Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: 6028

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Karta przeglądu elementu wyposażenia 11

Nazwa: Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)
Producent: brak danych
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - żeliwo	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 12

Nazwa: Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)
Producent: brak danych
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - żeliwo	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 13

Nazwa: Kosz na śmieci "Prestige"
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Kosz na śmieci
Nr katalogowy: 6052

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
zadaszenie - stal	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
podstawa - stal	Bez uwag	Bez uwag.
pojemnik - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 14

Nazwa: Tablica regulamin
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Tablica regulaminowa
Nr katalogowy: 8031

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag.
wypełnienia - sklejka laminowanie powierzchni	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
kotwy - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 15

Nazwa: Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka
Producent: brak danych
Typ elementu: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2; 3; 4; 5; 6)
wypełnienie ogrodzenia - stal	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 16

Nazwa: Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
Producent: brak danych
Typ elementu: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(5 punktów)*
Prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów typu otarcia naskórka, drobne stłuczenia. Ze względu na mieszczące się w normie ryzyko doznania mało znaczących urazów poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie bardzo wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2; 3; 4; 5)
wypełnienie ogrodzenia - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Inne	Mechanizm zamykający furtki wejściowej na plac zabaw nie działa prawidłowo, wymagana naprawa. (zdjęcie: 6; 7)

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2018

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

PRZEGLĄD 5 LETNI

Nr: P5L/01/2018

Raport z przeglądu:	5 LETNIEGO
Przegląd wykonano:	04-10-2019
Data ważności do:	04-10-2024
Przegląd wykonał:	Krzysztof Kowalski Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. Pocztowa 1/6, 05-082 Stare Babice
KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr:	1008/2018/PL
Adres placu zabaw:	Dzierżoniowska 7, 01-985 Warszawa
Właściciel placu zabaw:	Właściciel obiektu Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, Pocztowa 1/6 tel.: +48 /22/ 721 05 24 kom.: +48 668 815 544
Zarządca placu zabaw:	Utrzymanie Terenów Zielonych Sp. z o.o. 02-495 Konstancin Parcela, Bobrowiecka 15/63A tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544 Osoba do kontaktu: Marek Wójcik tel.: +48 /66/ 881 55 44 kom.: +48 668 815 544

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Przegląd 5 LETNI nr: P5L/01/2018

OPIS PRZEGLĄDU

Plac zabaw w bardzo dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie naprawy mechanizmu zamykającego furtkę wejściowej na plac zabaw. Szczegóły w dalszej części raportu.

OCENA RYZYKA *(ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw)*

Ogólny poziom ryzyka na placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów)*

Nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości wpływających na obniżenie bezpieczeństwa. Mało prawdopodobne ryzyko doznania urazów.

Elementy placu zabaw z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka:

nie ma elementów z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka

DODATKOWE PYTANIA

1. Czy obiekt posiada dokumentację, np. książkę obiektu zawierającą historię przeprowadzanych kontroli oraz dokumenty potwierdzające zgodność z Normą PN-EN 1176 i/lub PN-EN 16630 ?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Obiekt posiada Książkę Placów Zabaw dokumentacja w niej zawarta jest kompletna.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

2. Czy dla obiektu wdrożono plan kontroli i konserwacji?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw posiada plan kontroli i konserwacji.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

3. Czy dla obiektu wdrożono procedury postępowania na wypadek awarii, pożaru lub wypadku?

TAK ~~NIE~~ Odpowiednie procedury są wprowadzone.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

4. Czy zalecenia wynikające z poprzednich kontroli zostały wypełnione?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Tak, zalecenia zostały w pełni wykonane.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

5. Czy dojście do obiektu jest bezpieczne i drożne?

TAK ~~NIE~~ Dojście do obiektu jest swobodne i bezpieczne. Nie stwierdza się nierówności nawierzchni takich jak wystające płyty chodnikowe, utrudniających poruszanie się.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

6. Czy teren obiektu jest prawidłowo odwodniony (np. brak większych zagłębień powodujących gromadzenie się wody - kałuże)?

TAK ~~NIE~~ Obiekt jest prawidłowo odwodniony. Nie występują żadne skupiska wody.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

7. Czy w obrębie obiektu znajdują się niezabezpieczone zbiorniki z wodą, sadzawki, itp.? /ryzyko utopienia/

NIE ~~TAK~~ W obrębie obiektu nie występują żadne niezabezpieczone zbiorniki wodne.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

8. Czy w obrębie obiektu znajdują się elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci np. studnie, betonowe murki lub głazy z ostrymi krawędziami itp.?

NIE ~~TAK~~ Obiekt wolny jest od elementów niebezpiecznych lub są one poprawnie zabezpieczone.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

9. Czy między urządzeniami zachowane są strefy bezpieczeństwa?

TAK ~~NIE~~ Rozmieszczenie urządzeń na placu zabaw uwzględnia wielkość ich stref bezpieczeństwa. Odległości pomiędzy sąsiadującymi urządzeniami są prawidłowe.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

10. Czy widoczne są oznaki wandalizmu (duże zaśmiecenie terenu, potłuczone szkła, połamane elementy itp.)?

NIE ~~TAK~~ Brak oznak wandalizmu na placu zabaw.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

11. Czy piasek w piaskownicy jest czysty (bez zanieczyszczeń zwierzęcych, potłuczonego szkła itp.)?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Nie stwierdza się wyżej wymienionych zanieczyszczeń i podobnych.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

12. Czy plac zabaw posiada dokumentację potwierdzającą wymianę piasku w piaskownicy?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Atest na piasek w posiadaniu zarządcy placu zabaw.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

13. Czy plac zabaw wyposażony jest w regulamin?

TAK ~~NIE~~ Plac zabaw wyposażony jest w regulamin.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

14. Czy na regulaminie umieszczony jest adres placu zabaw i numery telefonów alarmowych?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Na regulaminie umieszczone są wymagane informacje tj. minimum: adres placu zabaw, dane teleadresowe administratora, numery telefonów alarmowych.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

15. Czy plac zabaw jest ogrodzony?

TAK ~~NIE~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Plac zabaw jest ogrodzony.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

16. Czy w ogrodzeniu występują ostre krawędzie/zakończenia powodujące ryzyko skaleczenia?

NIE ~~TAK~~ ~~NIE DOTYCZY~~ W ogrodzeniu nie występują ostre krawędzie

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

17. Czy furtka zamyka się w sposób prawidłowy?

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

~~TAK~~ NIE ~~NIE DOTYCZY~~ Furtka nie zamyka się prawidłowo, brak mechanizmu zamykającego. Zalecany montaż mechanizmu zamykającego.

Poziom ryzyka:
BARDZO NISKI *(5 punktów)*

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

18. Czy konstrukcja furtki i mechanizmu zamykającego stanowi zagrożenie?
NIE ~~TAK~~ ~~NIE DOTYCZY~~ Konstrukcja i mechanizmy furtki nie stanowią zagrożenia.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

19. Czy plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci?
TAK ~~NIE~~ Plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

20. Czy plac zabaw wyposażony jest w ławki?
TAK ~~NIE~~ Plac zabaw został wyposażony w ławki.

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Wykaz elementów podlegających przeglądowi

1. Huśtawka podwójna Eco
   nr kat.: 8003 WSU: 1.32 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
2. Karuzela z kierownicą
   nr kat.: 4002 WSU: 0.70 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
3. Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
   nr kat.: 8028 WSU: 1.50 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
4. Zestaw Romeo i Julia (Mod)
   nr kat.: 8025 (Mod) WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
5. Huśtawka Wagowa Yogi
   nr kat.: 8032 WSU: 0.98 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
6. Bujak sprężynowy "Koko"
   nr kat.: 0606 WSU: 0.00 m; Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
7. Piaskownica z bali
   nr kat.: brak numeru WSU: 0.30 m;
8. Domek "Lokomotywa"
   nr kat.: 4030 WSU: 0.75 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
9. Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
   nr kat.: 6028 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
10. Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
    nr kat.: 6028 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
11. Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
12. Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
13. Kosz na śmieci "Prestige"
    nr kat.: 6052 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
14. Tablica regulamin
    nr kat.: 8031 WSU: 0.00 m; Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
15. Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;
16. Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
    nr kat.: brak numeru WSU: 0.00 m;

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 1

Nazwa: Huśtawka podwójna Eco
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Huśtawka wahadłowa
Nr katalogowy: 8003

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
łożyska - łożysko bezobsługowe	Bez uwag	Bez uwag.
kotwy - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
Belka górna - stal	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 1)
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag
słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2)
wypełnienia - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska huśtawkowe typ 1 - guma	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
siedziska huśtawkowe typ 2 - guma	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4)

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

łańcuchy - stal nierdzewna Bez uwag Bez uwag.

(zdjęcie: 5; 6)

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 2

Nazwa: Karuzela z kierownicą
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Karuzela
Nr katalogowy: 4002

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
wypełnienia - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)
łożyska - łożysko bezobsługowe	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2)
podesty - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
elementy konstrukcyjne - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4; 5; 6)
fundament/fundamenty - fundament prefabrykowany malowanie powierzchniowe	Bez uwag	Bez uwag.Bez uwag.
inne elementy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag.Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B



Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 3

Nazwa: Sześciokąt wielofunkcyjny Małpi Gaj Eco
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw sprawnościowy
Nr katalogowy: 8028

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
	nie uzupełniono	nie uzupełniono
kotwy - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
łączniki typ 1 - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
podest ścianki wspinaczkowej - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)
kamienie wspinaczkowe - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

łączniki typ 2 - aluminium	Bez uwag	Bez uwag.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
elementy linowe - stal w oplocie	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2; 3; 4; 5)
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag
	nie uzupełniono	nie uzupełniono (zdjęcie: 6)
	nie uzupełniono	nie uzupełniono (zdjęcie: 7)
	nie uzupełniono	nie uzupełniono (zdjęcie: 8)

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 4

Nazwa: Zestaw Romeo i Julia (Mod)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 8025 (Mod)

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
elementy metalowe typ 1 - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)
wypełnienia typ 1 - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2)
wypełnienia typ 2 - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
zadaszenia typ 1 - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4)
podesty typ 1 - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 5)
kotwy - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
zjazd ślizgu typ 1 - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 6)
burty ślizgu typ 1 - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 7)
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag
	nie uzupełniono	nie uzupełniono (zdjęcie: 8)

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 5

Nazwa: Huśtawka Wagowa Yogi
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Huśtawka wagowa
Nr katalogowy: 8032

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
wypełnienia - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
łożyska - łożysko bezobsługowe	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
chwyty - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
stopki - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3; 4)
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
sprężyny - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 5)
siedziska - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
Podstawa - stal	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
belka - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 6; 7)
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 8)
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5



Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 6

Nazwa: Bujak sprężynowy "Koko"
Producent: BabyCam Paweł Chodkowski
Typ elementu: Bujak sprężynowy
Nr katalogowy: 0606

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
wypełnienia - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1)
sprężyny - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 2)
chwyty - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
stopki - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4)
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 5)
elementy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje. (zdjęcie: 6)
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 7

Nazwa: Piaskownica z bali
Producent: brak danych
Typ elementu: Piaskownica
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
wypełnienia - sklejka malowanie powierzchniowe	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
ścianki piaskownicy - drewno rdzeniowe	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3; 4; 5; 6)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 8

Nazwa: Domek "Lokomotywa"
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Zestaw zabawowy
Nr katalogowy: 4030

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne typ 1 - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
wypełnienia typ 1 - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
wypełnienia typ 2 - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag.
zadaszenia typ 1 - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 3)
podesty typ 1 - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 4)
śruby - stal nierdzewna	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
tunel - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 5; 6)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Brak	Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu, zgodnie z zaleceniami normy urządzenie powinno być oznakowane tabliczką znamionową z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz datą produkcji. Zalecane uzupełnienie brakującej tabliczki.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 9

Nazwa: Ławka z oparciem 1 (od strony wejścia)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: 6028

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Karta przeglądu elementu wyposażenia 10

Nazwa: Ławka z oparciem 2 (przy wejściu do piaskownicy)
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: 6028

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - płyta HPL	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 11

Nazwa: Ławka z oparciem LEWA (wewnątrz ogrodzenia od piaskownicy)
Producent: brak danych
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - żeliwo	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Karta przeglądu elementu wyposażenia 12

Nazwa: Ławka z oparciem PRAWA (wewnątrz ogrodzenia piaskownicy)
Producent: brak danych
Typ elementu: Ławka
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
siedziska - drewno bezrdzeniowe impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
elementy konstrukcyjne - żeliwo	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 13

Nazwa: Kosz na śmieci "Prestige"
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Kosz na śmieci
Nr katalogowy: 6052

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
zadaszenie - stal	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
podstawa - stal	Bez uwag	Bez uwag.
pojemnik - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Jest - bez uwag	Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera wszystkie potrzebne informacje.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 14

Nazwa: Tablica regulamin
Producent: Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
Typ elementu: Tablica regulaminowa
Nr katalogowy: 8031

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag
słupy konstrukcyjne - drewno klejone impregnowane powierzchniowo	Bez uwag	Bez uwag.
wypełnienia - sklejka laminowanie powierzchni	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2)
kotwy - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - płyta HDPE	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na śruby - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Krajowy Rejestr Placów Zabaw
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Karta przeglądu elementu wyposażenia 15

Nazwa: Ogrodzenie wewnętrzne PIASKOWNICY - Panelowe + Furtka
Producent: brak danych
Typ elementu: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(1 punktów) Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.*

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne - stal	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2; 3; 4; 5; 6)
wypełnienie ogrodzenia - stal	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Brak uwag	Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część **B**

Karta przeglądu elementu wyposażenia 16

Nazwa: Ogrodzenie zewnętrzne placu zabaw + Furtka
Producent: brak danych
Typ elementu: Ogrodzenie
Nr katalogowy: brak numeru

OCENA RYZYKA *(ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)*
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw: BARDZO NISKI *(5 punktów)*
Prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów typu otarcia naskórka, drobne stłuczenia. Ze względu na mieszczące się w normie ryzyko doznania mało znaczących urazów poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie bardzo wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.

Element kontrolowany	Stan	Wynik kontroli / Uwagi
słupy konstrukcyjne - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag. (zdjęcie: 1; 2; 3; 4; 5)
wypełnienie ogrodzenia - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
zaślepki na słupy - tworzywo sztuczne	Bez uwag	Bez uwag.
śruby - stal ocynk	Bez uwag	Bez uwag.
fundament/fundamenty - fundament wylewany	Bez uwag	Bez uwag.
Tabliczka znamionowa -	Nie dotyczny	Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.
Stan nawierzchni -	W normie	Poziom nawierzchni w normie.
Inne uwagi -	Inne	Mechanizm zamykający furtki wejściowej na plac zabaw nie działa prawidłowo, wymagana naprawa. (zdjęcie: 6; 7)

Zdjęcie z przeglądu / 01/2018

KRAJOWY REJESTR PLACÓW ZABAW
www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.

V. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

Część B

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Krajowy Rejestr Placów Zabaw

www.krpz.pl

Dokument wygenerowany dnia 26-11-19 r. z Elektronicznej Książki Placu Zabaw dostarczanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie Normy PN-EN 1176:2017.
Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych ww. dokumencie informacji ponosi właściciel placu zabaw lub/i jego zarządca.